

CAPITULO 7.

ANEXOS

7.1 REPORTE FOTOGRÁFICO

En este anexo se muestra el reporte fotográfico de la instalación de los instrumentos en la estación Mexicaltzingo de la Línea 12 del Metro.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO



Foto 1 Barreno de 6.5"



2.- Vista de tubería de tubería de
Inclinometro.


Capítulo 7: Anexos



Fotos 3 y 4.- Preparación de coples telescópicos en Mexicaltzingo.



Fotos 5 y 6.- Primer tramo de tubería y material listo para armarse e hincarse en la estación Mexicaltzingo.



Fotos 09 Construcción de registro y 10.- Toma de lectura inicial.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO



Foto 1.- Piezómetro



Foto 2.- Protección de cable de señal con poliducto flexible



Foto 3.- Colocación de piezómetro dentro de bolsa de geotextil con granzón



Foto 4.- Colocación de filtro para piezómetro



Foto 5.- Terminación de la fosa de alojamiento del Piezómetro.



Foto 6.- Realización de zanja para guiar el cable de señal cuidando la plantilla

REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIÓN DE CELDA DE PRESIÓN



Foto 1.- Celda de carga



Foto 2.- Colocación de celda en el sitio



Foto 3.- Protección de cable de señal con poliducto flexible



Foto 4.- Realización de zanja para guiar el cable de señal cuidando la geometría de la plantilla