

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA

"DISEÑO DE DETALLE DE UN ROBOT PARA CORTE DE CUERO"

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN INGENIERÍA

ING. MECÁNICA - DISEÑO MECÁNICO

PRESENTA:

ISMAEL NAVA DOMÍNGUEZ

TUTOR: DR. MARCELO LÓPEZ PARRA



JURADO ASIGNADO:

Presidente:	Dr. Borja Ramírez Vicente
Secretario:	Dr. González González Leopoldo Adrián
Vocal:	Dr. López Parra Marcelo
1er. Suplente:	Dr. Ramírez Reivich Alejandro
2 _{do.} Suplente:	Dr. Dorador González Jesús Manuel
Lugar donde se realizó la tesis: Posgrado de Ingeniería, Cuidad U	Jniversitaria, México D. F.
	TUTOR DE TESIS:
	Dr. López Parra Marcelo.
	FIRMA

AGRADECIMIENTOS.

Gracias a Dios por concederme el Don de la vida, por dejarme crecer dentro de la familia a la que pertenezco, por darme la oportunidad de alcanzar metas como esta, pero sobre todo, gracias por la fe que me permite sentir su presencia a cada instante y siempre salir adelante.

En especial a las personas más importantes en mi vida: mis padres y hermanos.

A Ernesto Flores Nava.

A la UNAM y a su Facultad de Ingeniería en su División de Estudios de Posgrado por haberme dado la oportunidad de realizar mis estudios de Maestría.

A mis profesores de Maestría el Dr. Mario Acosta Flores, Dr. Alejandro Ramírez Reivich, Dr. Álvaro Ayala Ruiz, Dr. Oscar Jesús Rendón Gómez, Dr. Marcelo López Parra, Dr. Luís Alejandro Ferrer Argote, M.I. Israel González Estévez, por haberme transmitido sus valiosos conocimientos durante la Maestría.

Al M.I. Alonso Madera Coronel por su ayuda y consejos.

A la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica U.P. Culhuacan por darme las bases de mi formación como ingeniero.

Al Dr. Humberto Acedo Espinosa por su gran consejo de realizar mis estudios de Maestría.

Agradezco el apoyo económico recibido por el PAPIIT con el cual pude realizar este trabajo de tesis.

A mi director de tesis el Dr. Marcelo López Parra por su gran apoyo incondicional.

Agradezco el apoyo económico recibido por la Dirección General de Estudios de Posgrado (DGEP) con el cual logré realizar mis estudios de Maestría.

ÍNDICE

Π	NTRODUCCIÓN.	I
1	ANTECEDENTES. 1.1 Robot cartesiano para corte de cuero prototipo 1. 1.2 Tipos de cuero para calzado empleados por la empresa. 1.3 Tipos de máquinas para corte de cuero que existen comercialmente.	1 1 2 3
2	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO. 2.1 Introducción. 2.1.1 Definición del problema. 2.1.2 Objetivo. 2.1.3 Alcance.	5 5 5 5 5
	 2.2 Requerimientos. 2.2.1 Determinación de los requerimientos del cliente. 2.2.2 Ponderación de los requerimientos del cliente 2.2.3 Estudio comparativo (Benchmarking). 2.2.4 Traducción de los requerimientos del cliente. 2.3 Especificaciones de diseño. 	5 5 6 7 9
3	DISEÑO CONCEPTUAL. 3.1 Estructura de un robot industrial. 3.2 Principales características de los robots. 3.3 Clasificación de los robots. 3.4 Descomposición funcional. 3.5 Características de los conceptos para la transmisión mecánica del robot. 3.6 Configuraciones generadas 3.6.1 Configuración II 3.7 Evaluación de las configuraciones generadas	10 10 10 10 10 16 17 17 17
4	DISEÑO DE DETALLE. 4.1 Selección de módulos y cálculos del tórque Mreq 4.1.1 Cálculo de la longitud del módulo para el eje Z y el tórque M _{req} . 4.1.2 Cálculo de la longitud del módulo para el eje X y el tórque M _{req} . 4.1.3 Cálculo de la longitud del módulo para el eje Y, y el tórque M _{req} . 4.2 Tipos de módulos seleccionados y torques Mreq. 4.3 Sistema de Riel de bolas amplio. 4 Motores impulsores de los tornillos de bolas recirculantes	19 19 21 22 23 24 24 25

 4.5 Configuración de la transmisión mecánica para el segundo robot. 	26
4.6 Listado de componentes.	27
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
ANEXOS	29
Anexo A.1 Elementos de la transmisión mecánica, definición de precisión y definición de repetibilidad.	29
Anexo A2 Experimentos realizados para encontrar la fuerza necesaria para cortar cuero. A2.1 Experimento 1: Uso de un Dinamómetro. A2.2 Experimento 2 Uso del banco de pruebas BPRC07.	31 31 34
Anexo A.3 Figuras.	37
Anexo B Planos del Banco de pruebas, y de la transmisión mecánica propuesta Anexo B1 Banco de pruebas Anexo B2 Transmisión mecánica propuesta	42 42 43 47
REFERENCIAS	52
Referencias electrónicas del Benchmarking	52

INTRODUCCIÓN.

Una empresa fabricante de calzado solicitó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM el diseño y fabricación de un robot cartesiano prototipo 1 para el corte de cuero, el cual es un sistema automático. Dicho robot fue desarrollado por el Dr. Tang Yu y su equipo de investigación, una fotografía del robot se puede observar en la figura 1.1 del capítulo uno de la presente tesis. El desarrollo de ese robot ha permitido realizar experimentos que demuestran la ventaja de utilizar sistemas automáticos.

La misma empresa fabricante de calzado solicitó ahora a la Facultad de Ingeniería el diseño y desarrollo de un segundo robot, capaz de operar en ambiente industrial, incorporando atributos de funcionamiento como son: corte con chorro de agua, alta repetibilidad, alta velocidad de corte y capacidad para hacer *nesting*.

La presente tesis se enfoca al diseño de una transmisión mecánica (Anexo A1.1), para el segundo robot, que proporcione una velocidad de corte de cuero alta, y alta repetibilidad (Anexos A1.2 y A1.3).

Si se emplea un robot cartesiano, el cual cuente con tornillos de bolas recirculantes, como mecanismo, para dar movimiento a cada uno de los ejes del robot, y, utilizando perfiles comerciales de alta precisión, como elementos de soporte, se puede obtener en la transmisión una velocidad de corte alta, y, alta repetibilidad.

En el capítulo 1 se muestran las características del primer robot para corte de cuero, los tipos de cuero para calzado, empleados por la empresa y los robots para corte de cuero que existen comercialmente.

Para llevar acabo el diseño de la transmisión mecánica del segundo robot se utilizó una metodología de diseño que sirvió como guía, dicha metodología está representada mediante un proceso de diseño el cual se divide en las siguientes etapas: Definición del problema de diseño, Diseño conceptual y Diseño de detalle.

Para la primera etapa del proceso de diseño (Definición del problema de diseño) se utilizó la metodología QFD (*Quality Function Deployment*) Despliegue de funciones de calidad, desarrollada en el capítulo 2. El objetivo principal del uso de esta metodología fue obtener un conjunto de especificaciones, con las cuales se asegura satisfacer las expectativas de la empresa fabricante de calzado.

En el capítulo 3 se realizó el diseño conceptual de la transmisión mecánica del segundo robot. En este diseño se plantearon principios de funcionamiento, alternativas de solución para dichos principios. Las alternativas obtenidas fueron evaluadas, estableciendo así una configuración (Modelo 3D).

Una vez obtenida la configuración de la transmisión mecánica para robot en el capítulo 4 se desarrolló el diseño de detalle, en donde se realizó el cálculo y la justificación del mecanismo de la transmisión. Mediante experimentos (Ver anexo A2), realizados en el banco de pruebas BPRC07 (Ver figura A2.5), se estableció la fuerza necesaria para el corte de cuero, debido a que dicha fuerza era un dato requerido para el cálculo. El banco de pruebas BPRC07 se diseñó y fabricó en el Centro de Diseño y Manufactura (C. D. M.) de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Por último en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y las recomendaciones.

Adicionalmente se muestran en el Anexo B los planos del banco de pruebas BPRC07 y los planos en donde se muestra la configuración de los componentes seleccionados para la transmisión del segundo robot.

1 ANTECEDENTES.

1.1 Robot Cartesiano para corte de cuero prototipo 1.

Mediante la visita realizada a la Facultad de Ingeniería de la UNAM CAMPUS JURIQUILLA se llevó a cabo el levantamiento del robot cartesiano (Prototipo 1) para corte de cuero (Ver figura 1.1). La configuración de este robot es de coordenadas cartesianas, el cual cuenta con 4 grados de libertad, tres para desplazarse en la dirección X, Y, Z, y, uno para el giro de la cuchilla de corte (Ver figura 1.2.).






Figura 1.1 Robot Cartesiano (Prototipo 1).

Figura 1.2 Grados de libertad.

El sistema de impulsión que utiliza el robot es mediante el uso de motores eléctricos (Ver figura 1.3), junto con un mecanismo de bandas y poleas dentadas como transmisión mecánica (Ver figura 1.4).




Figura 1.3 Motores impulsores

Figura 1.4 Transmisión mecánica.

El robot efectúa el corte del cuero empleando una cuchilla (Ver figura 1.5), cuyas características se muestran en la tabla 1.1.

Tabla 1.1 Características de la cuchilla.

Material	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Ángulo de corte	Modulo de tracción (GPA)	Dureza - Vickers Kgf mm ⁻²
Carburo de	50	7	1	45°	600	1550
Tungsteno						



Figura 1.5 Cuchilla

1.2 Tipos de cuero para calzado empleados por la empresa.

Los tipos de cuero empleados por la empresa para la fabricación de calzado son: La anilina, la semianilina, semicorregida, pigmentada, gamuza, flor y la carne. Los cuales se muestran en la figura 1.6.



Figura 1.6 Tipos de cuero para la fabricación de calzado.

1.3 Tipos de máquinas para corte de cuero que existen comercialmente.

Se efectuó una búsqueda de información de máquinas comerciales para corte de cuero y se encontraron las siguientes opciones: Corte por láser, corte por chorro de agua y corte por cuchilla. A continuación se describen brevemente.

• Sistema de corte por láser.



Empresa: Eurolaser.

Esta máquina está constituida por un carro longitudinal (eje z) y un carro transversal (eje x). No cuenta con movimiento en Y debido a que cuenta con un cabezal con su sistema láser. Por lo tanto tiene dos grados de libertad.

Su transmisión mecánica está formada por tornillos de bolas recirculantes y servomotores como impulsores de los tornillos de bolas.

Esta máquina es versátil debido al número de materiales que se pueden procesar es muy amplio gracias a su sistema láser.

Cuenta con una alta velocidad de corte de 1 a 1000 mm/s y una excelente repetibilidad de +/- 0,02 mm.

Figura 1.7 Modelo: L 2500.

• Sistema de corte por chorro de agua.



Empresa: Jiangsu Sanxing Machinery Manufacture Co., Ltd.

Este sistema esta principalmente constituido por un generador de alta presión, una máquina CNC y un sistema CAD/CAM. El corte por chorro de agua a alta presión es una nueva técnica de corte. Su velocidad de corte es alta y cuenta con buena repetibilidad.

Esta máquina al igual que la máquina que utiliza el sistema láser cuenta con dos grados de libertad y como transmisión mecánica emplea tornillos de bolas recirculantes y servomotores como impulsores de los tornillos de bolas.

Su velocidad de corte es alta y su repetibilidad es de ± 0.05 mm.

Figura 1.8 Modelo SXSL2015

• Sistema de corte por cuchilla.



Figura 1.9 Modelo: ATOM Flashcut Model 15155 Oscillating Knife Cutting System.

Empresa: Manufacturers Supplies Co.

Esta máquina está formada por:

Dos carros que le dan movimiento longitudinal y transversal, para cortar tiene un chuck neumático para la navaja. Por lo cual cuenta con 3 grados de libertad.

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO.

2.1 Introducción.

Para la determinación de los requerimientos y especificaciones de la transmisión mecánica que incluye el segundo robot cartesiano para corte de cuero se utilizó la metodología *Quality Function Deployment* (Q.F.D.). Dicha metodología es una herramienta la cual de manera sistemática determina los requerimientos del cliente hasta llegar a un conjunto de especificaciones mostradas en la tabla 2.6 (Matriz Q.F.D.).

2.1.1 Definición del problema.

Realizar el diseño de detalle de la transmisión mecánica de un robot para corte de cuero, que sea capaz, de trabajar en un ambiente industrial.

2.1.2 Objetivo.

- -Diseñar una transmisión que proporcione una velocidad de corte de cuero alta, y, alta repetibilidad.
- -Realizar experimentos que permitan establecer cual es la fuerza necesaria para cortar el cuero proporcionado por la empresa.

2.1.3 Alcance.

Se propondrán la transmisión mecánica del robot. Se presentarán los cálculos y la selección de la transmisión mecánica. Se describirá la configuración de la transmisión mecánica, así como también sus elementos estructurales mediante un modelo 3D.

2.2 Requerimientos.

2.2.1 Determinación de los requerimientos del cliente.

A través de una visita a la empresa fabricante de calzado de zapato que se localiza en el estado de León, Guanajuato, se logró elaborar un listado de requerimientos (Ver Tabla 2.1) que debe reunir el segundo robot cartesiano para corte de cuero para que pueda trabajar en un ambiente industrial y así ser considerado de calidad.

Tabla 2.1 Tabla de requerimientos.

D 11			
Requerimientos del	l segundo robot	cartegiano n	ara corte de cuero
requerimentos del	segundo robbi	cartesiano p	ara corte de cuero

- 1.- Que sea de bajo costo.
- 2.- Que tenga buena repetibilidad.
- 3.- Facilidad de transportar.
- 4.- Que tenga una velocidad alta de corte.
- 5.- Facilidad de mantenimiento.
- 6.- Que sea capaz de cortar el siguiente tipo de cuero: Anilina, semianilina, semicorregida,

pigmentada, gamuza, flor y la carne.

7.- Que sea capaz de cortar los siguientes calibres de piel:

10-12 1.0 mm - 1.2 mm 2.2 mm -2.4 mm

8.- Que tenga un área de trabajo de 3 x 1.5 m

2.2.2 Ponderación de los requerimientos del cliente.

Los requerimientos del cliente se dividen en dos partes, obligatorios y deseables (Tabla 2.2), siendo los primeros totalmente necesarios para el funcionamiento del segundo robot cartesiano, los requerimientos deseables.

Tabla 2.2 Tabla de requerimientos obligatorios y deseables.

Requerimiento	s obligatorios.
1100	, 0011 5

- A. Que sea de bajo costo.
- B. Que sea capaz de cortar el siguiente tipo de piel: Anilina, semianilina, semicorregida, pigmentada, gamuza, flor y la carne.
- C. Facilidad de mantenimiento.
- D. Que sea capaz de cortar los siguientes calibres de piel:

10-12 1.0 mm - 1.2 mm

2.2 mm –2.4 mm.

- E. Que tenga buena repetibilidad.
- F. Área de trabajo = 3x1.5m.
- G. Que tenga una alta velocidad de corte.

Requerimientos deseables.

a. Facilidad de transportar.

2.2.3 Estudio comparativo (Benchmarking).

El objetivo de este estudio, es determinar los puntos débiles, y, fuertes de las máquinas para corte de cuero que existen comercialmente en relación con los requerimientos de la empresa. Este estudio comparativo es un paso importante para establecer especificaciones de diseño que no fueron posibles ser obtenidas por la empresa (Referencia [5]). Algunos de los datos mostrados en la tabla 2.3 fueron obtenidos de paginas Web de proveedores de máquinas para corte de cuero, y otros datos fueron solicitados por correo electrónico a estos mismos (Referencia [1w-16w].

Tabla 2.3 Benchmarking

	Benchmarking		,	1					
Modelo	Sistema de corte	Vc	Área de trabajo (m)	Peso (Kg.)	P	Materiales que pueden cortar	Rp (mm)	País de origen	Precio \$USD
AAtom flash cut 15155	Navaja oscilante	50 m/min	1.5x1.5			Piel	+/-0.02	U. S. A.	150000
LC-2400	Navaja	1-1000 mm/s	2.4 x 1		12.5 KW	Piel y otros materiales	+/- 0.02	Suiza	
ML 1100	Navaja	20 +/-2 (strokes/mi n)	1.9x1.78	4500	5.5 KW	Piel		China (mailand)	
FB400	Láser	10-600 mm/s	.79x.82	65	110-240 VAC 50/60 Hz	Piel, ante, gamuza, tejidos de vaquero, algodón, cartón, madera, corcho, vinil, papel, hojas de acrílico	+/- 0.025	Inglaterra · U. S. A.	24000 32000
VB345	Hidráulico	10-25 times/min	1x2	6500	15 HP x 6P	Textil, pieles, carpetas, cartón, material de espuma, corcho, etc.			330,000
Yc- 506 E	Hidráulico	30- 50 times/min	1.55x1.45	2250	7.5HP x 6P	Materiales EVA, Materiales espumosos, piel		Shangai.	125000
XCLP2- 500	Hidráulico	0.09 m/s	1.64 x0.76	3000	4 KW	Piel, plástico, imitación piel nylon, pvc, etc		Shangai	70000
Elicut K2 Water jet	Chorro de agua	80 m/min max	1.6 x1.25		15 KW	Cuero y otros materiales	+/-0.04	Italia.	83,000
SXSL201 5	Chorro de agua	0-75 m/min	1.5x2		37 KW		+/- 0.05	Shanghai	53,000 63,000
L-2500	Laser	1-1000 mm/s	1.8x2.5	920		piel	+/- 0.02	Alemania	142000 euros
GSB-2C/8	Hidráulico	0.10 m/s			0.75 KW	Piel, imitación piel, plástico, cartón.		China	140000

Vc = Velocidad de corte

P = Potencia.

Rp= Repetibilidad.

Debido a que la empresa requiere una velocidad de corte alta, y, una repetibilidad alta, de este estudio comparativo se puede establecer un rango para dichos requerimientos. Una velocidad de corte alta deberá estar dentro del rango de 1.33 a 2 m/s, esto como resultado de la suma vectorial de velocidad de los ejes X y Z. El valor de repetibilidad para ser considerado como alto deberá estar en el rango de +/- 0.05 a +/- 0.02 mm.

Una vez obtenida toda la información posible se eligió una máquina de cada opción encontrada (Corte por láser, corte por chorro de agua, y, corte por cuchilla) para ser comparadas de acuerdo con los requerimientos mostrado en la tabla 2.4

Tabla 2.4 Comparación de máquinas para corte de cuero.

Tabla 2.4 Comparació	n de maquina	s para corte u	c cucio.		
Máquina de corte	SXSL20	FB400	L-2500	Atom	
	15	(II)	(III)	flash cut	
	(I)			15155	
				(IV)	
A	4	6	4	4	
Costo.					Γ
В	8	8	8	8	Evaluación:
Capacidad para					El requerimiento es
cortar diferentes					satisfecho:
pieles.					
С	6	8	8	8	8. Totalmente.
Facilidad de					6. Casi por completo.4. Medianamente.
mantenimiento.					2. Muy poco.
D	8	8	8	8	0. Nada.
Capacidad para					
cortar diferentes					
calibres de piel.					
Е	6	8	8	8	
Que tenga buena					
repetibilidad.					
F	6	4	6	4	
Área de trabajo					
G	8	2	6	4	
Velocidad de					
corte					
a. Facilidad de	8	8	8	8	
transportar.					
Totales	54	52	56	52	

2.2.4 Traducción de los requerimientos del cliente.

Esta es una de las etapas decisivas en el proceso de diseño, en algunos casos los requerimientos del cliente no necesitan traducción ya que están expresados en términos medibles. En muchos otros, es necesario hacer una descomposición (Ver tabla 2.5) que puede derivar en varios términos medibles para cada requerimiento del cliente.

Tabla 2.5 Traducción de requerimientos.

Ref.	Requerimientos no	Requerimiento traducido.	Valor	Unidad
	mensurables.			
a	Facilidad de transportar	- b1 Construcción ligera	920<	Kilogramos.
		-b2 Riesgo de ruptura de algún		
		componente.	0	%

2.3 Especificaciones de diseño (Matriz Q. F. D.).

En la tabla 2.6 se muestran las necesidades de la empresa de calzado convertidas en especificaciones de diseño. Esta tabla es conocida como Matriz Q. F. D. o la casa de la calidad. Las celdas de la matriz relacionan las necesidades de la empresa (filas) con un sistema de unidades (columnas). El resultado del análisis comparativo (Benchmarking) es mostrado en las ultimas columnas de la tabla.

Tabla 2.6 Especificaciones de diseño del segundo robot (Matriz Q.F.D.)

	Traducción de requerimientos		A	В	С	D	Е	F	G	a1	a2	C	ompa	aració	'n
Req	Requerimientos del cliente	Pond.										Ι	II	III	IV
A	Que sea de bajo costo		*									4	6	4	4
В	Que sea capaz de cortar cuero			*								8	8	8	8
С	Facilidad de mantenimiento.				*							6	8	8	8
D	Que sea capaz de cortar diferentes calibres.					*						8	8	8	8
Е	Que tenga alta repetibilidad						*					6	8	8	8
F	Que tenga alta velocidad de corte.							*				6	4	6	4
G	Área de trabajo								*			8	2	6	4
a	Fácil de transportar									*	*	8	8	8	8
	Total											54	52	56	52
		Unida d.	\$ US D		Número x año	mm	mm	m	m/s	Kg	%				
		Metas	>00009	Anilina,, pigmentada, gamuza, flor y la carne.	-	1–2.4	+/- 0.1 - 0.025	3 x 1.5	1.33 - 2	> 096	0				

Como se puede observar el uso de la matriz Q. F. D nos ayuda a que una gran cantidad de información se encuentre de una forma organizada y resumida.

3 DISEÑO CONCEPTUAL.

El proceso creativo de diseño comienza con la necesidad, transcurre a través de las ideas y concluye con la concepción de formas. El diseño conceptual corresponde a la segunda etapa, en esta etapa se decide sobre la configuración, y, la apariencia que tendrá el robot. Por tal motivo a continuación se hablará brevemente de la morfología de un robot.

3.1 Estructura de un robot industrial.

La idea común que se tiene de un robot industrial, es la de un brazo mecánico articulado, pero este elemento no es más que una parte de lo que se considera técnicamente como un sistema de robot industrial (Referencia [6]).

Partes de un

- 1. Manipulador o brazo mecánico.
- Partes de un sistema de robot
 industrial

 2. Controlador y software.
 3. Elementos de transmisión de movimiento (Transmisión mecánica).
 4. Elemento terminal.
 5. Sensores de información.

3.2 Principales características de los robots.

Grados de libertad.

Son los posibles movimientos básicos (giros y desplazamientos) independientes. Un mayor número de grados de libertad conlleva un aumento de la flexibilidad en la posición del elemento terminal.

Alcance

Región del espacio hasta donde puede llegar a situarse el punto de referencia del elemento terminal

Clasificación de los robots.

Robots fijos según su configuración

• Cartesianos.
• Polares.
• Angulares o Articulados.
• Scara y Resto.

El autor de la tesis decidió la utilización de una configuración cartesiana debido a que este tipo de configuración presenta las siguientes ventajas:

Se pueden obtener grandes precisiones en el punto de referencia u origen de coordenadas del elemento terminal, que ningún otro sistema puede superar a los robots cartesianos, a los que se les puede dotar de guías tan amplias como se desee y métodos de posicionamiento que pueden ser tan precisos como las máquinas de control numérico.

Tiene un mayor alcance con respecto a las otras configuraciones. Debido a su configuración los robots cartesianos tienen una gran rigidez.

Así mismo de la búsqueda de información comercial sobre máquinas de corte la configuración que es utilizada es la cartesiana.

3.4 Descomposición funcional (Matriz morfológica).

En la tabla 3.1. Se desarrolla una descomposición funcional, la cual comienza con la función global, que consiste en transmitir movimiento al robot cartesiano, como función primaria se tienen tres movimientos en las direcciones X, Y y Z, y, como función secundaria el giro de la cuchilla en el eje Y, que nos dan un total de cuatro grados de libertad. También en dicha tabla se muestran los diferentes conceptos, que pueden ser empleados para cumplir con dichas funciones.

Tabla. 3.1 Descomposición funcional (Matriz Morfológica).

Tabla. 3.1 Descomposición funcional (N Función global	Función Pri		Función secundaria.
Transmitir movimiento a cada eje del Robot Cartesiano.	T1. Mover carro longitudina l en eje Z.		
Eje Y	T2. Mover carro transversal en eje X.	T1.1.2. Tornillo de bolas recirculantes. T.1.2.2. Poleas y banda dentada.	
Eje x Eje Z	T3. Mover el cabezal que tiene la cuchilla en el eje Y.	T1.1.3 Tornillo de bolas recirculantes. T.1.2.3. Poleas y banda dentada.	Girar la cuchilla directamente con un motor. Motor Cuchilla

Continuación de la tabla 3.1

Función global	Función Pri	Función secundaria.	
Transmitir movimiento a cada eje del Robot Cartesiano.	T1 Mover carro longitudina l en eje Z.	T1.3.1 Piñón y cremallera. T1.4.1 Impulsor de tornillo sin fin.	
Eje Y Eje x Eje Z	T2 Mover carro transversal en eje X.	T2.3.2 Piñón y cremallera. T2.4.2 Impulsor de tornillo sin fin.	
	T3 Mover el cabezal que tiene la cuchilla en el eje Y.	T3.3.3Piñón y cremallera. T3.4.3 Impulsor de tornillo sin fin.	Girar la cuchilla directamente con un motor. Motor Cuchilla

Continuación de la tabla 3.1

Función global	Función Pri	Función secundaria.	
Transmitir movimiento a cada eje del Robot Cartesiano.	T1 Mover carro longitudina l en eje Z.	T1.5.1 Cadena articulada. T1.6.1 Cables	
Eje Y Eje x	T2 Mover carro transversal en eje X.	T2.5.2 Cadena articulada. T2.6.2 Cables	
⊭ Eje Z	T3 Mover el cabezal que tiene la cuchilla en el eje Y.	T3.5.3 Cadena articulada. T3.6.3 Cables.	Girar la cuchilla directamente con un motor. Motor Cuchilla

Continuación de la tabla 3.1

Continuación de la tabla 3.1 Función global	Función Pri	maria	Función secundaria.
Transmitir movimiento a cada eje del Robot Cartesiano.	T1 Mover carro longitudina l en eje Z.	T1.7.1 Impulsor armónico. T1.8.1 Pistón.	
Eje Y Eje x	T2 Mover carro transversal en eje X.	T2.7.2 Impulsor armónico. T2.8.2 Pistón.	
Eje Z	T3 Mover el cabezal que tiene la cuchilla en el eje Y.	T3.7.3 Impulsor armónico. T3.8.3 Pistón.	Girar la cuchilla directamente con un motor. Motor

3.5 Características de los conceptos para la transmisión mecánica del robot.

Para seleccionar el mejor mecanismo, se debe tomar en cuenta lo siguiente:


- 1.- Debe tener capacidad de transmisión a distancia, debido a que las dimensiones de las hojas de cuero son de 1.5 x 3m.
- 2.- Debe tener aplicación en Robots cartesianos.
- 3.- Elegir un mecanismo que tenga el mínimo de juego para así lograr alta repetibilidad.
- 4.- Debe ser capaz de lograr una velocidad de corte alta.

En la tabla 3.2 se muestran las características de algunos de los conceptos mostrados en la tabla 3.1.

Tabla 3.2 Capacidades y aplicaciones de transmisiones mecánicas (Referencia [4]).

Transmisión	Reducción	Capacidad de	Aplicación en robots.
Tansmision	Reduction	transmisión a	Apricación en 1000ts.
		distancia	
T1.1.1 Tornillo de bolas	Mucha	Sí	Articulados
recirculantes			Cartesianos
T1.2.1 Banda y polea	Poca	Si	Scara
dentada			Cartesianos
T1.3.1 Piñón y cremallera	Buena	Si	Pórticos y cartesianos
T1.4.1 Vis sin fin - corona	Mucha	No	Cilíndricos
T1.5.1 Cadena	Poca	Sí	Scara
T1.6.1 Poleas y cables	Mucha	Sí	Garras, dedos.
T1.7.1 Reductor armónico	Mucha	No	Articulados
T1.8.1 Neumáticos	No	Sí	Garras
Piñón - corona	Buena	No	Cilíndricos
			Articulados.
Hidráulicos	No	Sí	Cilíndricos
			Esféricos
Paralelogramo articulado	Ninguna	Sí	Articulados
Reductor con satélites	Buena	No	

Existen mecanismos sin juego, los cuales ayudan a obtener una elevada repetibilidad, estos mecanismos se muestran a continuación:



3.6 Configuraciones generadas (modelos 3D).

Tomando en cuenta las especificaciones de diseño mostradas en la tabla 2.6, y, las características de cada uno de los conceptos mostrados en la tabla 3.2, se realizaron dos configuraciones, la primera se realizó con bandas y poleas dentadas (Ver figura 3.1), y, la segunda con tornillos de bolas recirculantes (Ver figura 3.2).

3.6.1 Configuración I¹.

Esta configuración (Ver figura 3.1), tiene 4 grados de libertad 3 de ellos se deben a sus tres ejes (X, Y, Z) y el cuarto al giro en eje Y. Su transmisión mecánica es mediante bandas y poleas dentadas en cada uno de los ejes antes mencionados, y para el giro se utiliza un servomotor acoplado directamente con el porta cuchilla.




Figura 3.1 Configuración I

3.6.2 Configuración II.

En la figura 3.2 se muestra la configuración II, la cual es equivalente a la configuración I, solo que debido a que se utilizan tornillos de bolas recirculantes como transmisión mecánica su estructura es un poco más robusta, pero a cambio se obtienen otras ventajas las cuales son:

- Alta repetibilidad, ya que si se usan tornillos de bolas el juego en el mecanismo es casi nulo.
- Una elevada capacidad de carga.
- Su baja fricción hace que puedan ser impulsados en ambas direcciones.

¹ Configuración realizada por el M.I. Alonso Madera Coronel.




Figura 3.2 Configuración II

Figura 3.2 Configuración II

3.7 Evaluación de las configuraciones generadas.

En la tabla 3.3, se muestra la configuración que resultó con mayor puntaje, de acuerdo con los requerimientos de la tabla 2.6, por lo tanto la configuración II es la que será utilizada para el diseño de detalle de la transmisión mecánica del segundo robot.

Tabla 3.3 Evaluación de configuraciones


	- 110-110 - 10 - 1 111-1111-10-11 110 10-11-1-1-10-1								
Configuración.	R	Puntuación.							
	Е	F	G	a					
I	6	8	8	8	30				
II	8	8	8	8	32				

Evaluación:
El requerimiento es satisfecho:
8. Totalmente.6. Casi por completo.4. Medianamente.2. Muy poco.
0. Nada.

4 DISEÑO DE DETALLE.

En esta parte se encuentra el cálculo y selección del mecanismo de la transmisión para el robot cartesiano.

Debido a que se quiere obtener una velocidad de corte alta, y, alta repetibilidad, se decidió utilizar módulos compactos (Ver figura 4.1), los cuales están formados por perfiles, que proporcionan la estructura de soporte para dar movimiento lineal a cada uno de los ejes (X, Y, Z), estos módulos se pueden montar directamente o vía elementos estandardizados de la conexión. En estos módulos pueden ser colocados los tornillos de bolas recirculantes con una alta exactitud. Con sus dos sistemas de rieles de bolas integrados a sus perfiles de aluminio, los módulos son capaces de ofrecer altas capacidades de carga, y, alta rigidez, Ref.[11]. A continuación se llevará a cabo el cálculo y la selección de dichos módulos.



4.1 Selección de los módulos y cálculo del tórque M_{req} .

Aquí se realiza la selección de los tres módulos que forman parte de la transmisión mecánica del robot, así como también el tórque requerido requerido para mover cada uno de sus tornillos de bolas (M_{req}) .

En la tabla 4.1 se muestra la nomenclatura empleada para el cálculo de la longitud de los módulos, y el tórque M_{req} .

La selección de cada módulo, depende de las dimensiones que tienen cada tornillo de bolas. Los tornillos de bolas se seleccionaron basados en dos criterios, la velocidad de corte y la máxima carrera requerida (L_{Hmax} .). Tomando en consideración L_{Hmax} se procede al cálculo de la longitud del módulo haciendo uso de las formulas de la tabla 4.2

Una vez que se tiene la longitud del módulo se realiza el cálculo del tórque M_{req} . Para realizar el cálculo del tórque se desarrolló una hoja de cálculo en Excel mostradas en la tablas 4.5, 4.7 y 4.9. En la hoja de cálculo se utilizaron las formulas mostradas en la tabla 4.3. Dichas formulas están basadas en fabricante de tornillos de bolas NSK (Referencia [2])

Para el cálculo del tórque se tuvo la necesidad de establecer la fuerza necesaria para cortar el cuero (Fc), proporcionado por la empresa, la cuál fue de 1 N. Para establecer dicha fuerza se realizaron dos experimentos, en uno de los experimentos se empleo el banco de pruebas BPRC07, el cual se diseñó y fabricó en el C. D. M. (Ver Anexo A.2).

Tabla 4.1. Nomenclatura.

1 abia 4.1. 1	Nomenciatura .		
L_{AGK}	-Longitud del modulo AGK.		
L _{Hmax}	-Máxima carrera requerida.	V _{perm}	-Velocidad máxima permisible.
L_{C}	-Longitud de la tuerca del tornillo.	d_0	-Diámetro del tornillo de bolas.
L_N	-Longitud debida a elementos de	M_{req}	-Tórque requerido para mover el
	soporte.		tornillo de bolas.
C_{stat}	-Carga estática soportada.	Wt	-Peso del tornillo de bolas.
C_{dyn}	-Carga dinámica soportada.	Nkm	-Kilogramos por cada metro.
Npt	-Número de parte del tornillo de	P	-Paso del tornillo de bolas.
bolas.			
μ	-Coeficiente de fricción.	W	-Peso.
g	-Aceleración de la gravedad.	η	-Eficiencia del tornillo de bolas.
Ta	-Tórque debido a la conversión de	Tu	-Tórque debido a la fricción de
	movimiento rotacional en		los componentes rotacionales.
	movimiento lineal.		
T_1	-Tórque del motor a velocidad	Jcarga	-Momento de inercia debido a la
constante			Carga.
ρ	-Densidad del tornillo de bolas.	R	-Radio del tornillo de bolas.
ω	-Velocidad angular.	Tpmax	-Límite superior del tórque de la
	_		fricción dinámica del tornillo de
			bolas.
Js	-Momento de inercia debido al	π	-3.1416
	tornillo de bolas.		
T_2	-Tórque en aceleración = M_{req}	V_R	-Velocidad resultante del eje X y
			Z
Fa	-Carga axial.	Fc	-Fuerza de corte.

Tabla 4.2 Formulas para el cálculo de la longitud de los módulos.

$L_{\text{ref}} = L_{\text{Hmax}} + L_{\text{C}} + L_{\text{N}}$	$L_{AGK} = L_{ref} + L_2 + B_1 + B_{11}$				
Ec.1	Ec.2				
	Anexo A3-2				

Tabla 4.3 Formulario para el cálculo del tórque (M_{req}).

Tabla 4.9 I officiallo para el calculo del torq	(1.1[ed):	
$Vperm = \frac{L}{t}$ Ec.3	$T_{\text{aceleración}} = \left[\frac{J \text{carga}}{\eta} + J_S + J_M \right] \frac{\omega}{t}$ Ec.9	
$F_a = F_c + (\mu)(W)(g)$ Ec.4	$T_{pmax} = 0.143 \text{WgP}$	c.10
$Ta = \frac{F_a P}{2\pi\pi}$ Ec.5	$T_1 = (T_a + T_{pmax} + T_u) $ Eq	c.11
$Jcarga = \frac{WP^2}{(2\pi)^2}$ Ec.6	$M_{req} = T_2 = T_1 + T_{aceleración}$ Ec. 12	
$J_{S} = \frac{\pi L_{Hmax} \rho R^{4}}{2}$ Ec.7		
$ω ≈ \frac{2\pi \text{Vperm}}{P}$ Ec.8	Referencia [2]	

4.1.1 Cálculo de la longitud del módulo para el eje Z y el tórque M_{req} .

Tabla 4.4 Datos para cálculo del tórque M_{req} en el eje Z

The in the part except the terminal track of)-
P: 40mm	$L_{Hmax} = 3 \text{ m}.$
W = 120 Kg	Wt: (Nkm)(L).
	W_t :=(2.16 kg/m)(3m)= 6.48 Kg.
$g = 9.81 \text{ m/s}^2$	V _{perm} =75 m/min (1.25 m/s).
C _{dyn} : 37000 N	$\eta = 0.9$
C _{stat} : 62300 N	ρ=7750.36kg/m
μ =0.004	$d_0 = 40 \text{ mm}$

Cálculo de la longitud del módulo AGKz (LAGKz).

$$\begin{split} L_{ref} &= 3 + 0.244 + 0.200 &= 3.44 \text{ m} \\ L_{AGKz} &= L_{ref} + L_2 + B_1 + B_{11} &= 3.44 + 0.073 + 0.065 + 0.080 = \ 3.66 \text{ m} \end{split}$$

Tabla 4.5 Cálculo del tórque M_{req} en el eje Z.

	Características de	l torni	llo de bo	olas y fuer	za necesa	ria para el	corte	de cuero	
W (kg)	β							R (m)	
120	0.04	1	0.004	0.0469	3.1416	7750.36	0.9	3	0.02

Continuación de la tabla 4.5

		Var	iables para	calcular e		otal para i tancia y t		nillo de bol	as recircula	ntes		
Distancia (m)	Tiempo (s)	V _{perm} (m/s)	ω (rad/s)	Fuerza debida al peso (N)	T _a +T _u (Nm)	T _a (Nm)	$J = Mom$ J_{carga} (Kgm^2)	J _s (Kgm ²)	J _M (Kgm²)	Tórque debido a la aceleración (Nm)	T _{pmax} (Nm)	T ₂ (Nm)
1.25	1	1.25	196.35	4.7088	0.033	0.08	0.0048	0.007	0.0043	3.75	6.733	10.56

4.1.2 Cálculo de la longitud del módulo para el eje X y el tórque M_{req}.

Tabla 4.6 Datos para cálculo del tórque M_{req} en el eje X

P: 32mm	L _{Hmax} : 1.5 m.
W = 32 Kg	W_t : (0.63kg/m)(1.5m)= 0.945 Kg.
$g = 9.81 \text{ m/s}^2$	V _{perm} = 115m/min (1.917m/s).
C _{dyn} : 14700 N	$\eta = 0.9$
C _{stat} : 23300 N	ρ=7750.36kg/m
μ =0.004	$d_0 = 32 \text{ mm}$

Cálculo de la longitud del módulo para el eje X

$$\begin{split} L_{ref} &= 1.5 + 0.204 + 0.106 &= 1.81 \text{ m.} \\ L_{CKK 25\text{-}200} &= L_{ref} + L_2 + B_1 + B_{11} &= 1.81 + 0.042 + 0.060 + 0.060 = 2 \text{ m.} \end{split}$$

Tabla 4.7 Cálculo del tórque M_{req} el eje X.

	Características de	el torni	llo de bo	olas y fuei	za necesa	ria para el	corte	de cuero	,
W (kg)	P (m/revolución)	F _C (N)	μ	T _U (Nm)	Pi П	ρ (kg/m ²)	η	L _{Hmax} (m)	R (m)
32	0.032	1	0.004	1.3	3.1416	7750.36	0.9	1.5	0.016

Continuación de la tabla 4.7

	Variables para calcular el tórque total para mover el tornillo de bolas recirculantes (Distancia y tiempo).											
Distancia (m)	Tiempo (s)	V _{perm} (m/s)	ω (rad/s)	Fuerza debida al peso	T _a +T _u (Nm)	T _a (Nm)			Tórque debido a la aceleración	T _{pmax} (Nm)	T ₂ (Nm)	
				(N)			J _{carga} (Kgm ²)	J _s (Kgm ²)	J _M (Kgm ²)	(Nm)		
1.6	1	1.6	314.16	1.255	0.0071	1.31	0.0008	0.0012	0.0008	1.091	1.43	3.83

4.1.3 Cálculo de la longitud del módulo para el eje Y, y el tórque M_{req} .

Tabla 4.8 Datos para cálculo del tórque M_{req} en el eje Y

Tuota 1.0 Butos para carcaro der torque 111	ied en er ele 1
P: 10mm	L _{Hmax} : 0.2 m.
W = 8 Kg	W_t : $(0.05kg/m)(0.1m) = 0.05Kg$.
$g = 9.81 \text{ m/s}^2$	V _{perm} :30m/min (0.5 m/s).
C _{dyn} : 2200 N	$\eta = 0.9$
C _{stat} : 2800 N	ρ=7750.36kg/m
μ =0.004	$d_0 = 12mm$

Tabla 4.9 Cálculo del tórque M_{req} en el eje Y

	Características de	el torni	llo de bo	olas y fuer	za necesa	ria para el	η L _{Hmax}		
W (kg)	P (m/revolución)	F _C (N)	μ	T _U (Nm)	Pi П	ρ (kg/m^2)	η	()	R (m)
8	0.005	1	0.004	0.18	3.1416	7750.36	0.9	0.1	0.006

Continuación de la tabla 4.9

	Variables para calcular el tórque total para mover el tornillo de bolas recirculantes (Distancia y tiempo).											
Distancia (m)	Tiempo (s)	V _{perm} (m/s)	ω (rad/s)	Fuerza debida al peso	T _a +T _u (Nm)	T _a (Nm)	J = Momento polar de inercia			Tórque debido a la aceleración	T _{pmax} (Nm)	T ₂ (Nm)
				(N)			J _{carga} (Kgm ²)	J _s (Kgm ²)	(Kgm ²)	(Nm)		
1.1	1	1.1	1382	0.3192	0.0003	0.1802	5X10 ⁻⁶	1.6 X10 ⁻	0.00038	0.05713184	0.0561	0.29

4.2 Tipos de módulos seleccionados y torques Mreq.

En la tabla 4.10 se muestra: el tipo de módulo para mover cada eje del robot, las características de cada uno de sus tornillos de bolas recirculantes, y el tórque M_{req} . Esto como resultado de los cálculos realizados (Ver tabla 4.5, 4.7 y 4.9), y tomando en consideración las especificaciones de diseño.

Tabla 4.10 Tórque requerido para mover el tornillo de bolas.

EJE	Tipo de módulo	L_{Hmax}	d_0	P	Wt	V _{perm}	V_R	M_{req}
		(m)	(mm)	(mm)	(Kg)	(m/s)	(m/s)	(Nm)
Z	AGK	3	40	40	6.48	1.25		10.6
X	CKK 25-200	1.5	32	32	0.945	1.6	2	4
Y	CKK	0.2	12	10	0.05	1		0.3
	12-90							

Tipo de Módulo: AGK.

AGK40 40X40 MKD090BMB MF SEC-F MA02 Steel cover plate 2 SS SEC-L Ver. 3-4

Tipo de Módulo: CKK 25-200.Ver A3-6 Tipo de Módulo: CKK 12-90Ver. A3-7

4.3 Sistema de Riel de bolas amplio.

Debido a la longitud del eje x del robot, se decidió utilizar un sistema de riel (Ver figura 3.2), para que dicho eje no estuviera en cantiliver, y, así poder eliminar momentos de torsión. Los sistemas de rieles amplios (Ver A3.8) cuentan con excelentes propiedades como, alta capacidad de carga debida a torques, y, alta rigidez, Ref. [14]

Selección.

Carro, versión de acero, 25/70, R1671 293 10 (Ver 3.9) Riel, 25/70, R1675 203 31. (Ver A3-10).

4.4 Motores impulsores de los tornillos de bolas recirculantes.

En la tabla 4.1, se muestran cuales son los torques requeridos para mover cada uno de los tornillos de bolas recirculantes, con esos valores se pueden seleccionar los motores que forman parte de cada modulo.

- Los servomotores tienen las siguientes ventajas:
- Alta confiabilidad de funcionamiento.
- Operación libre de mantenimiento.
- Alta capacidad de carga.
- Es posible variar la velocidad.

Debido a las ventajas mencionadas anteriormente, los motores que se encuentran en la tabla 4.11, son los apropiados, para realizar el movimiento requerido.

Selección.

Tabla 4.11 Servomotores seleccionados.

		Ī	
Eje	Tipo de Servomotor	Tórque requerido	Tórque Nominal del motor
	_	(Nm)	(Nm)
		(1 (111)	(1,111)
Z	Marca Bosch Rexroth	10.6	12
	Modelo: MKD090B.		Ref[9]
	Número de parte: 8611-056-03		
X	Marca Bosch Rexroth.	4	6
	Modelo: MKD071B,		Ref[13]
	Número de Parte: 8611-055- 03		
Y	Marca Bosch Rexroth.	0.3	0.8
	Modelo: MKD025B,		Ref[12]
	Número de parte: 8611-053-03		

4.5 Configuración de la transmisión mecánica para el segundo robot.

La transmisión mecánica que se presenta en la figura 4.2 muestra la configuración de la transmisión propuesta la cual esta formada básicamente por:

- I.- Un módulo AGK con tornillo de bolas recirculantes para dar movimiento al robot en la dirección Z.
- II.- Un módulo CKK 25-200 con tornillo de bolas recirculantes para dar movimiento en la dirección X.
- III.- Un módulo CKK 12-90 con tornillo de bolas recirculantes para dar movimiento en la dirección Y.
- IV.- Un sistema de riel de bolas amplio el cual sirve como apoyo y guía para el eje Z, con el cual se eliminan momentos de torsión.
- V.- Un servomotor MKD 025B para el giro de la cuchilla.




Figura 4.2 Configuración de la transmisión mecánica propuesta.

4.6 Listado de componentes.


Componentes	Descripción	Cantidad
	Tipo de Módulo: AGK. AGK40 40X40 MKD090BMB MF SEC-F MA02 Steel cover plate 2 SS SEC-L Ver. 3-4	1
	Servomotor Marca Bosch Rexroth.	
	Modelo: MKD090B,	
	Tensión: 200VCA,	
Módulo para el eje z	Número de parte: 8611-056-03,	
	Velocidad Nominal: 3200RPM,	
	Par Nominal: 12Nm,	
	Par Máximo: 43.5 Nm,	
	Tornillo de bolas recirculantes.	
	AGK 40X40RX6-3 1 3 T5 R 82K203 31K200LREF 3600 0 1. Ver. A3-5	
	Tipo de Módulo: CKK 25-200.	1
	Ver A3-6	1
	Servomotor Marca Bosch Rexroth.	
Módulo para el eje x	Modelo: MKD071B,	
wiodulo para er eje x	,	
	Número de Parte: 8611-055-03,	
	Tensión: 200VCA,	
	Par Nominal: 6Nm.	
	Par Máximo: 11.3 Nm.	
	Velocidad Máxima: 4600RPM,	
	Tornillo de bolas recirculantes.	
	32x32.	
Módulo para el eje y	Tipo de Módulo: CKK 12-90	1
	Ver. A3-7	
	Servomotor Marca Bosch Rexroth.	
	Modelo: MKD 025B,	
	Número de parte: 8611-053-03,	
	Tensión: 200VCA,	
	Par Nominal: 0.8Nm,	
	Par Máximo: 4Nm.	
	Velocidad Máxima: 9000RPM.	
	Tornillo de bolas recirculantes.	-
	12x10	
Servomotor para el giro	Servomotor Marca Bosch Rexroth.	1
de la cuchilla sobre el eje	Modelo: MKD 025B,	1
Y	Número de parte: 8611-053-03,	
	Tensión: 200VCA,	
	Par Nominal: 0.8Nm,	
	Par Máximo: 4Nm.	
	Velocidad Máxima: 9000RPM.	
	Carrito Marca Bosch Rexroth.	1
	Tamaño: 25/70,	
Sistema de riel de bolas	Número de parte: R1671 293 10	1
amplio	Ver. A3-8	
(Guía- soporte para el eje	Riel guía Marca Bosch Rexroth.	1
Z)	Tamaño: 25/70.	*
<i></i> ,	Número de parte: R1675 203 31, 3916.	
	Trumeto de parte. K10/3 203 31, 3710.	1
	Ver.A3-10	

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


- Se diseñó la transmisión mecánica (Ver figura 3.2 y 4.2), para el segundo robot, el cuál será capaz de trabajar en un ambiente industrial. El cálculo de la transmisión se realizó con base en las mediciones de fuerzas que se obtuvieron con el banco de pruebas construido.
- Los módulos, con tornillos de bolas recirculantes, empleados en el diseño, de la transmisión propuesta, son de alta precisión con lo cual se ayuda a alcanzar una alta repetibilidad. Típicamente, éste tipo de tornillos tienen eficiencias mecánicas del orden del 90 a 95%.
- Esta transmisión puede transmitir a la cuchilla de corte una velocidad de 2 m/s como máximo.
- Al realizar experimentos se logró establecer la fuerza necesaria para cortar el cuero proporcionado por la empresa, la cual fue de 0.972 N (Ver tabla A2.2).
 Dicha fuerza fue empleada para el cálculo, y, la selección de los componentes de la transmisión.
- Se utilizarón servomotores debido a su alta confiabilidad de trabajo, y, precisión, además de la flexibilidad de operación que estos brindan.
- Con lo anterior se logró cumplir con las especificaciones de diseño establecidas.
- Para la mesa en donde deberá ir montada la transmisión mecánica propuesta se recomienda utilizar perfiles de aluminio estandarizados MGE (Referencia [16]) de Rexroth por las siguientes razones: Por su aplicación en robots cartesianos, y debido a que tanto el módulo AGK como el sistema de riel de bolas amplio utilizados, para la transmisión mecánica, pueden ser fácilmente ensamblados en dichos perfiles.

ANEXOS.


Anexo A1 Elementos de la transmisión mecánica, definición de precisión y definición de repetibilidad.



A1.1 Elementos de la transmisión mecánica.



A1.2 Definición de precisión (Referencia [10]).



A1.3 Definición de repetibilidad (Referencia [10]).

Anexo A2 Experimentos realizados para encontrar la fuerza necesaria para cortar cuero.

Introducción.

Para conocer la fuerza necesaria, para cortar el cuero proporcionado por la empresa fabricante de calzado, se propuso realizar 2 experimentos, los cuales son:

Experimento 1: Uso de un Dinamómetro.

Experimento 2: Uso del banco de pruebas BPRC07.

A2-1 Experimento 1: Uso de un Dinamómetro.

Objetivo:

Encontrar la fuerza necesaria, para el corte de cuero proporcionado por la empresa fabricante de calzado, para que sea utilizada como base para el siguiente experimento que se llevarán a cabo, en donde se pretenderá conocer dicha fuerza con mayor exactitud.

Equipo requerido.

MC Máquina cortadora de loseta (Figura A2.1)

DM Dinamómetro (Figura A2.2)

Cuchilla

Cronómetro.

Regla.

Cuero para zapato.




Figura A2.1 MC

1

Figura A2.2 DM

Procedimiento del experimento.

Parte 1 (Medición de fuerza necesaria para mover el carro)

Paso 1. Instale una pluma sobre el carrito de la máquina cortadora de loseta (Ver figura A2.3).

Paso 2. Coloque una hoja sobre la base de corte (Ver figura A2.3).

Paso 3. Coloque el dinamómetro (Ver figura A2.3).




Figura A2.3 Parte 1 del experimento 1.

Paso 3. Proceda a realizar movimiento.

Nota: Con el cronómetro se medirá el tiempo necesario para mover una distancia x el carro, y, el dinamómetro será utilizado para medir la carga requerida para efectuar dicho movimiento

Paso 4. Una vez que se han obtenido distancia, carga y tiempo necesaria para mover el carro, estos datos serán utilizados en las ecuaciones cinemáticas del movimiento en línea recta con aceleración constante, con esto se obtendrá la velocidad, aceleración con la cual se realizo el movimiento del carrito, para así posteriormente calcular la fuerza aproximada requerida para cortar cuero para zapato.

Parte 2 (Realización del corte del cuero).

- Paso 1. Instale la navaja sobre el carro de la maquina cortadora de loseta.
- Paso 2. Coloque el cuero sobre la base de corte (Ver figura A2.4).
- Paso 3. Coloque el dinamómetro (Ver figura 2.4).



Figura A2.4 Parte 2 del experimento 1.

Paso 4. Proceda a realizar el corte del cuero.

Nota: Con el cronómetro se medirá el tiempo necesario para cortar una distancia x el cuero y el dinamómetro será utilizado para medir la carga requerida para efectuar el corte.

Paso 5. Una vez que se han obtenido distancia, carga y tiempo necesaria para cortar el cuero, estos datos serán utilizados en las ecuaciones cinemáticas del movimiento en línea recta con aceleración constante, con esto se obtendrá la velocidad, y, la aceleración con la cual se realizó el corte del cuero, para así posteriormente calcular la fuerza aproximada requerida para cortar cuero para zapato.

Una vez obtenida la fuerza necesaria para mover el carro, y, la fuerza cuando se realizó el corte del cuero, ambas fuerzas se restan para así obtener únicamente la fuerza de corte como se muestra en la tabla A2.1.

Toma de datos y resultados.

Tabla A2.1 Fuerza necesaria para cortar cuero.

	Distancia	Carga	Т	V	A	Fuerza de corte
Medición.	(mm)	(kg)	(s)	(m/s)	(m/s^2)	(N)
1	5	2	0.7	0.0143	0.0204	0.0408
2	6	3	0.7	0.0171	0.0245	0.0735
3	4	2	0.4	0.0200	0.0500	0.1000
4	6	2	0.3	0.0400	0.1333	0.2667
5	6	2	0.6	0.0200	0.0333	0.0667
6	7	2	0.2	0.0700	0.3500	0.7000
7	6	2	0.3	0.0400	0.1333	0.2667
8	7	2	0.4	0.0350	0.0875	0.1750
9	7	3	0.5	0.0280	0.0560	0.1680
10	7	3	0.4	0.0350	0.0875	0.2625
	6.1	2.3	0.5	0.0319	0.0976	0.2120

Cálculos (Referencia [1]).

Velocidad

$$X=X_o + (1/2)(V_{xo}+V_x)(t)$$

Despejando Vx obtenemos:

$$V_x = \frac{(X - X_o)(2)}{t} - V_{xo} = \dots m/s \dots (1)$$

Aceleración
$$V_x^2 = V_{xo}^2 + 2a (X-X_o)$$

Despejando a obtenemos:

$$a = \frac{(V_x^2 - V_{xo}^2)}{2(X - X_o)} = \dots m / s^2 \dots (2)$$

Donde:

 V_x = velocidad final, V_{xo} = velocidad inicial, X = posición final, X_o = posición inicial, a= aceleración.

La posición X_0 y la velocidad V_{x0} en el instante t = 0 son las condiciones iniciales dadas. Fuerza

$$F = ma = Kg m/s^2$$

Donde:

F = fuerza de corte en (N).

M = carga necesaria para realizar el corte en Kg. Obtenida experimentalmente.

A= aceleración obtenidas mediante las ecuaciones de la cinemática.

A2.2 Experimento 2 Uso del banco de pruebas BPRC07.

Introducción.

En el experimento 1 se encontró la fuerza aproximada que se necesita para cortar el cuero proporcionado por la empresa fabricante de calzado.

Objetivo.

Obtener la fuerza necesaria, para corte de cuero con el banco de pruebas mostrado en la figura A1.1, y, compararla con la fuerza obtenida en el experimento 1.

Equipo requerido.





Figura A2.5 Banco de pruebas para el experimento 2



- -BP: Banco de pruebas para corte de cuero.
- -SM: Servomotor: 100 W Marca Yaskawa, Modelo: SGMAH-01AAFA1, Tensión:
- 200 VCA, Par: 0.318 Nm, Velocidad nominal: 3000 RPM, Corriente: 0.19 A.
- -SP: Servopack Marca Yaskawa Modelo: SGDH-01AE, Tensión: 200VCA, Potencia:
- 100 W, Modo de control: Digital / analógico.
- -CF: Cople flexible
- -CZ: Cuero para calzado.
- -CC: Cortador de carburo de Tungsteno con una punta en V a 45°.
- -SA: Soleras de aluminio.
- -BA: Base de aluminio del banco de pruebas.
- -RP: Ranura del porta herramientas del banco de pruebas.
- -Lápiz.
- -Regla.

Procedimiento del experimento.

Prueba 1.

- 1.— Coloque una hoja sobre la base de aluminio del banco de pruebas (**BA**).
- 2.- Coloque un lápiz en la ranura del porta herramientas del banco de pruebas (RP).
- 3.– Mover el lápiz una distancia x utilizando el servomotor (SM)
- 4.- Con los datos obtenidos aplicar las formulas de NSK para determinar la fuerza necesaria para mover el lápiz una distancia "x".

Prueba 2.

- 1.- Coloque el cuero sobre la base de aluminio (**BA**) del banco de pruebas, sujetando el cuero con las dos soleras de aluminio (**SA**).
- 2.- Instale el cortador (CC) en la ranura del porta herramientas (RP) del banco de pruebas
- 3.- Cortar el cuero una distancia "x"
- 4.- Con los datos obtenidos aplicar las formulas de NSK para determinar la fuerza necesaria para cortar el cuero utilizado.

Nota: Una vez que se ha obtenido la fuerza necesaria para mover el porta-herramientas cuando se coloco el lápiz y la fuerza cuando se instaló el cortador estas se restan para así obtener la fuerza necesaria para cortar el cuero utilizado.

Tabla A2.2 Toma de datos y resultados.

	D	t	V	ω	Ta	F	Fp234	FR	Trc
Número	(m)	(s)	(m/s)	(rad/s)	(Nm	(N)	(N)	(N)	(Nm)
1	0.051	6.18	0.0082	10.37	0.0034	285.67			
2	0.08	9	0.0088	11.17	0.0025	286.68	286.65	0.972	0.06543
3	0.076	8.73	0.0087	10.93	0.0025	286.66			
4	0.075	8.57	0.0087	10.99	0.0026	286.59			

Donde:

D = Distancia de corte.

T= Tiempo de corte.

V= Velocidad lineal promedio.

Fp234= Fuerza de corte promedio.

Fr = Fuerza necesaria para cortar cuero.

Trc= Tórque requerido para realizar el corte.

Cálculos y obtención de la fuerza de corte.

Datos:

Paso del tornillo de bolas: $P_{tb} = 5 \text{mm/revolución}$.

Coeficiente de fricción dinámica = μ = 0.004.

Aceleración de la gravedad = $a_g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Tórque del motor = 0.318 Nm.

Eficiencia del tornillo de bolas = $e_{tb} = 0.9$.


Radio del tornillo de bolas = R_{tb} =12.5 mm

Densidad del tornillo de bolas = ρ_{tb} =7750.36kg/m.

Masa total = 2.39 Kg.

Formulas (Referencia [2])

Anexo A.3 (Figuras).



A3.2 Longitud del módulo AGK, Ref.[9].

AGK Drive Units

Inquiries and Orders:

AGK Bosch Regroth AG

Bosch Revroth AG
Linear Motion and Assembly Technologies
D-97419 Schweinfurt, Germany

Telephone +49-9721-937-0
Telefax +49-9721-937-288
e-mail screws.brl@boschrexroth.de

Example:

AGK40 40x20 X MKD071B RV01 X i_{SV}=2 X SEC-F X MA.01 X Steel cover- 1 SS X SEC-L X with brake X

For inquiries/orders: Please check the appropriate boxes below and enter the length in at least one of the fields provided.

		chicak uk	appropriate boxes b	T.OH BING CI	are renger	at reast o	or one meter	, provided
AGK size	Ball screw size d _o x P (right)	Motor without / with brake	Drive type Type Gear reduction	Fixed bearing	Ball nut enclosure	Coverplate	Screw support	Floating bearing
20	20x5	MSM040B	OF	SECF X	MAOI	Steel	0 SS	SEC-L X
	20x20	OB MB	MF		MA02	Polyurethane	1 88	
	MKD041B 20x40 MB	RV01 i _{R/} =1		MA03		2 SS		
		MKD071B MB	RV02 RV03 RV04				3 SS	
32	32x5	MKD071B	OF	SECF X	MAOI	Steel	0 SS	SEC-L X
	32x10	MB	MF		(L _{Ma} = 3.8 m) MA02		1 88	
	32x20	MKD090B MB	RV01 i _{RV} =1	1	MAOS	Polyurethane	2 SS	
	32x32		RV02 i _{R/} =2 RV03			,	3 SS	
			RV04					
40	40x5	MKD071B MB	OF	SEGF X	MA01 (L _{sts} = 3.8 m)	Steel	0 SS	SEC-L X
	40x10	MKDosoB	MF		MA02		1 88	
	40x20	MB	RV01 i _{RV} =1 RV02 i _{RV} =2		MA03	Polyurethane	2 SS	
	40x 40		RV03 RV04				3 SS	
				N				
Switch Max. 3 c	es: switches and 1 sc	ocket selectable	of manua		MAOI (luft)			
	ensor with		MF		434			
2m cab Hall se	nsor – PNP NC	Om cable with			MA02 (top)			
2m cab		Om cable	RV01 RV03		暴			
Reed s 2m cab	ensor with	Om cable	│ ┎═ ╾ ╿ ┇╌					
Hall sensor - PNP NC with 2m cable 10m cable					MAO3 (right)			
Reed s 2m cab	ensor with	Om cable	RV02 RV04		THEFT.			
	nsor – PNP NC		Π 		****			
							•	

A3-4 Formato para pedir el módulo AGK 1/2

ength (mm) to be pecified by customer	L _{ad} K	LHES			٦.	
Ball screw drive	example AGK	40 x 20R x 6-3	1 3 T5 R	82K203	31K200	L _{ov} 0
Ball nut enclosure wit	h cylindrical single nut					
Lead (mm) Direction of Ball diamet	flead R right er (mm) ball track turns in the nut					
•	none standard seal					
1	standard backlash reduced backlash 2% (single nut) standard					
Precision T5 P3	T7 T9 preci	sion-rolled screw precision screw				
Screw R	precision-rolled Fp	recision				
Left screw end	Form — — — K none - Version —			- i		
Right screw end	see left screw end					
Overall length L _{ov} (n	nm) of the ball screw drive					
Documentation	standard (acceptanc - is always supplied lead test report		2 torque test 3 lead and to	-	port	
Lubrication	0 preserved		1 preserved	and nut with	basic grea	sing
			ent			

A3-5 Formato para pedir modulo AGK Parte 2/2.

Part Number: R036060000 Length: 2000 Type: MF01 with ball screw and flange Guide: 01 standard Drive unit: drive unit with journal, ball screw 04 Motor attachment: 01 motor mount and coupling Motor: 11-0 motor MKD 71B - Motor connector location: top Carriage: 07 one carriage, without ball screw supports, with connection plate Cover: 02 sealing strip Switch 1: 00 without switch Switch 2: Switch 3: Cable duct: Without cable duct Accessories: 00 without accessories Documentation: 01 Standard report

A3-6 Formato para pedir el módulo CKK 25-200.

You have configured a CKK 12-90 with the following option-coding: Part Number: R036030000 Length: 350 MF01 with ball screw and flange Type: Guide: 01 standard 02 Drive unit: drive unit with journal, ball screw Motor attachment: 01 motor mount and coupling Motor: 50-0 motor MKD 25B - Motor connector location: top Carriage: 41 two carriages with connection plate (with lateral keyway) Cover: 02 sealing strip Switch 1: 00 without switch Switch 2: Switch 3: Cable duct: 00 Without cable duct Accessories: 00 without accessories Documentation: Standard report

A3-7Formato para pedir el módulo CKK 12-90.




A3-8 Sistema de riel de bolas amplio.

Runner Blocks BNN R1671

Wide Low Profile Dynamic characteristics

 $\begin{array}{ll} \text{Speed} & \quad \text{$v_{max}=3$ m/s$} \\ \text{Acceleration} & \quad \text{$a_{max}=250$ m/s}^2 \end{array}$



Part numbers

Size	Accuracy class	Part numbers for preload class					
		C0	C1				
	N	R1671 894 10	R1671 814 10				
20/40	Н	R1671 893 10	R1671 813 10				
	Р		R1671 812 10				
	N	R1671 294 10	R1671 214 10				
25/70	Н	R1671 293 10	R1671 213 10				
	D		D1671 212 10				

A3-9Carro del sistema de riel de bolas amplio.

Wide Guide Rails

Guide Rail R1675

Wide, for mounting from above

- Plastic mounting hole plugs are supplied along with the rail.
 Reordering data: see table inset on right for part numbers.
- For special applications:
 Guide rails for steel mounting hole plugs,
 Part numbers: R1676 .5. ..
 (Not for size 20/40)


Steel mounting hole plugs to be ordered separately.

A mounting jig with instruction leaflet is available for mounting steel mounting hole plugs.

Special versions

Guide rails in accuracy classH are available as:

- Resist CR (matt silver)



	Part numbers		
Size	Mounting jig		
25/70	R1619 210 40		
35/90	R1619 310 40		

A3-10 Riel del sistema de riel de bolas amplio.


Anexo B (Planos del Banco de pruebas, y de la transmisión mecánica propuesta).


En este anexo se muestran los planos referentes al banco de pruebas (Figura A2.5), y del diseño de la transmisión mecánica propuesta para el robot cartesiano. La importancia de anexar los planos del banco de pruebas, se debe a que el diseño de dicho banco fue parte del trabajo de esta tesis.


Tabla B1 Lista de planos.


ANEXO	Nombre	del plano		Número del plano	Pagina.	
	Ensamble general del banco de pruebas.				BPFC01	43
B1 Banco de pruebas BPRC07	del	porta-	BPFC02	44		
	Parte herrami	inferior enta.	del	porta-	BPFC03	45
	Base del banco de pruebas.				BPFC04	46
	Ensamble general.				TMRC01	47
	mble general.			TMRC02	48	
B2 Transmisión mecánica del robot para corte de	22 Transmisión mecánica Carrera del eje Z					49
cuero.		del eje X CKK 25-2	200.		TMRC04	50
		del eje Y CKK 12-	90.		TMRC05	51

Anexo B1 Banco de pruebas BPRC07.














Anexo B2 Transmisión mecánica propuesta.











REFERENCIAS.

- [1] Robert Resnick. Física Parte I, Editorial Continental, 1982.
- [2] NSK Motion and control (technical journal). **Technical Description of Ball Screws**, 1999.
- [3] Rafael Aviles. Curso de robótica, Editorial Paraninfo, 1989.
- [4] Daniel Audí Piera. **Como y cuando aplicar un robot industrial**, Marcombo Boixareo Editores, 1988.
- [5] Kevin Otto and Kristin Wood. **Product Design**, Editorial Prentice Hall, 2000.
- [6] Angulo Usategui. Robótica Practica, Editorial Paraninfo, 1986.
- [7] McCloy. Robotics An Introduction, Open. University Press, 1990.
- [8] V. Dobrovolski. **Elementos de máquinas**, Editorial Mir. Moscu, 1980.
- [9] Rexroth Bosch Group. Drive Units with Ball Screw Drives (R310EN 3304). 2005
- [10] Groover Mikell P. Industrial Robotics, Editorial Mc Graw Hill, 1990.
- [11] Boschrexroth: http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/en/produkte/mehrachssysteme/camoLINE/elektromechanische/index.jsp
- [12] Rexroth mannesmann. STAR-Compact Modules (RE 82 601/04.99). 1999
- [13] Rexroth Bosch Group. **Compact Modules CKK 25-200** (RE 82 616/2003 01).2003.
- [14] Rexroth Bosch Group. Ball Rail Systems (R310 EN 2202). 2004.
- [15] Rexroth Bosch Group. Controllers, Motors, Electrical Accessories (RE 82 710). 2003.
- [16] Rexroth Bosch Group. Uncompromisingly Flexible: The High-Performance Aluminum Profile System from Rexroth. (3842536827). 2006.

Referencias electrónicas del Benchmarking.

- [1w] http://machines.manufacturers.com.tw/7016/Laser-Cutting-Machines.html
- [2w] http://cn-wonderful.en.alibaba.com/product/50145863/50673642/ Cutting Machines/Flat Bed Computer Cutting Machine/showimg.html
- [3w] http://www.globalsources.com/gsol/I/Engraving- marking/p/200000003844 /300000149681/sm/1001265473.htm
- [4w] http://www.made-in-china.com/china-products/productviewkiJnjgmbgQCZ /SXSL-Series-High-Pressure-Water-Jet-Cutting-Machine-SXSL2015-SXSL1212-.html
- [5w] http://www.allproducts.com/tami/yicheen/04-yc506x.html
- [6w] http://www.allproducts.com/tami/vicheen/06-vc708.html
- [7w] http://www.allproducts.com/tami/yicheen/05-yc717.html
- [8w] http://www.viacad.com/LaserEmb400.html
- [9w] http://cgi.ebay.com/Old-Bedard-Leather-Cutting-Machine-
- [10w] http://www.mfgsup.com/dieless_cutting_systems/knife_cutting_equipment/flashcut 15155.html
- [11w] http://www.mfgsup.com/dieless_cutting_systems/knife_cutting_equipment/flashcut_30155.html
- [12w] http://www.mfgsup.com/dieless_cutting_systems/knife_cutting_equipment/index html
- [13w] http://www.viacad.com/LaserEmb400.html
- [14w] http://www.zund.com/

[15w] http://www.eurolaser.com/ [16w] http://www.elitron.com/?lang=es&tab=tec&p=1