

**Adaptación del Programa Optim a una Microcomputadora  
Radio Shack TRS-80 Modelo II en Lenguaje Basic**

**MANUEL CALLEJAS CASTRO**

**Noviembre 1983  
(primera edición)**

**D-41**

F-DEPTI

D-41


1983

5.7



## I N D I C E

Introducción	1
Descripción	2
Problema Ilustrativo	3
Codificación de la Subrutina MODEL	7
Disposición de los datos	8
Referencias	10
APENDICE A Programa OPTIM	11
APENDICE B Resultados	20



ADAPTACION DEL PROGRAMA OPTIM  
A UNA MICROCOMPUTADORA RADIO  
SHACK TRS-80 MODELO II EN  
LENGUAJE BASIC

MANUEL CALLEJAS CASTRO<sup>1</sup>

Introducción

El Programa OPTIM fue creado por L.B. Evans [ 1 ]<sup>2</sup> en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y realiza el método COMPLEX, debido a M.J. Box [ 2 ]. El programa de Evans fue adaptado al lenguaje FORTRAN de la Burroughs 6700 de la UNAM, por E. Chicurel y L.A. Castillo Lanz [ 3 ] en 1975. Con el advenimiento de las microcomputadoras, su fácil acceso y la economía de su uso, se justifica el traducir el programa aludido al lenguaje BASIC, universalmente adaptado para uso en microcomputadora. Por esta razón se realizó este manual.

<sup>1</sup> Ayudante de Profesor  
División de Estudios de Posgrado  
Facultad de Ingeniería, UNAM.

<sup>2</sup> Ver referencias al final del manual.

### Descripción

Para utilizar OPTIM, el usuario debe primero plantear su problema en el siguiente formato:

Seleccione una serie de  $n$  variables de decisión independientes y almacénelas en el vector  $x$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \quad (1)$$

Defina una función objetivo a minimizar<sup>3</sup>

$$f = f(x_1, \dots, x_n) \quad (2)$$

que es una función de las variables de decisión.

Defina  $m$  variables dependientes adicionales.

$$\begin{aligned} y_1 &= y_1(x_1, \dots, x_n) \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &\cdot \\ y_m &= y_m(x_1, \dots, x_n) \end{aligned} \quad (3)$$

que son también funciones de las variables de decisión. Establezca límites superiores e inferiores para las variables independientes y dependientes de la forma

$$(x_{\inf})_i \leq x_i \leq (x_{\sup})_i, \quad i=1, \dots, n \quad (4)$$

$$(y_{\inf})_j \leq y_j \leq (y_{\sup})_j, \quad j=1, \dots, m \quad (5)$$

El problema de optimización consiste en calcular los valores de las variables de decisión independientes  $(x_1, \dots, x_n)$  que reduzcan al mínimo el valor de la función objetivo ec.(2) satisfaciendo todas las restricciones explícitas ec.(4), así como las restricciones implícitas ec.(5)

<sup>3</sup>  $\text{Máx } [-f(x)] = \text{Mín } [f(x)]$

El usuario, después de haber planteado su problema, debe codificar (escribir) una subrutina sencilla llamada MODEL en lenguaje BASIC, para evaluar la función objetivo y las variables dependientes.

Además de proporcionar la subrutina, el usuario tiene también que suministrar una serie de datos para cada corrida de optimización.

El programa está dimensionado para 5 variables independientes, 10 variables dependientes y 20 parámetros; pero estas limitaciones se pueden eliminar fácilmente haciéndole pequeños cambios a OPTIM.

#### Problema Ilustrativo

---

Se requiere diseñar un resorte helicoidal para un convertidor de par.

Ya ha sido seleccionada la constante ( $K$ ) del resorte, así como la fuerza máxima de compresión ( $Q$ ).

El resorte ya montado en una flecha cuyo diámetro ( $D_e$ ), ya se fijó, por lo que el diámetro interior ( $D_i$ ) queda limitado. Además, por consideraciones de espacio existe un límite que no debe exceder el diámetro exterior ( $D_e$ ) del resorte.

Ya se seleccionó el material, por lo cual ya quedaron determinados el esfuerzo permisible ( $\tau_p$ ) y el módulo de torsión ( $G$ ).

Se desea hacer mínima la longitud cerrada del resorte ( $L_c$ ) (cuando todas las espiras están en contacto), correspondiente a la carga máxima ( $Q$ ).

Las relaciones que se emplean en el diseño de resortes helicoidales son :

$$W = \frac{4D_m - d}{4(D_m - d)} + 0.615 \frac{d}{D_m}$$

$$\tau = \frac{8Q L_m W}{\pi d^3}$$

$$K = \frac{G d^4}{8 N D_m^3}$$

donde :

$d$  = diámetro

$D_m$  = diámetro medio de la espira

$N$  = número de espiras

$W$  = factor de concentración de esfuerzos de Wahl

Minimizar  $L_c$ , dados los siguientes valores :

$$K = 38\ell b/in$$

$$Q = 418 \text{ lb}$$

$$D_t = 2 \text{ in}$$

$$D_{\max} = 4 \text{ in}$$

$$\tau_p = 40,000 \text{ lb/in}^2$$

$$G = 12 \times 10^6 \text{ lb/in}^2$$

Solución :  
=====

Se establece

### FORMULACION INICIAL

$$L_c = Nd \quad \text{función a minimizar}$$

$$N = \frac{G d^4}{8 D_m^3 K}$$

$$\tau = \frac{8 Q D_m W}{\pi d^3}$$

$$W = \frac{4 D_m - d}{4(D_m - d)} + 0.615 \frac{d}{D_m}$$

$$D_m = \frac{D_i + D_e}{2}$$

$$D_e = D_i + 2d$$

$$D_i \geq D_f = 2 \text{ in}$$

$$\tau \leq \tau_p = 4 \times 10^4 \text{ lb/in}^2$$

$$D_e \leq D_{emáx} = 4 \text{ in}$$

$$d = 1/32, \dots, 1 \text{ in}$$

Requisitos de  
Funcionalidad

Limitaciones

Variables independientes :  $D_l$ ,  $d$

Variables dependientes :  $\tau$ ,  $D_e$

Parámetros :  $K$ ,  $Q$ ,  $G$

FORMACION SECUENCIADA DE LA SUBRUTINA MODEL

$G = P(1)$

$K = P(2)$  definición de parámetros

$Q = P(3)$

$D = X(1)$  definición de las variables independientes

$DI = X(2)$

$DE = DI + 2 * D$

$DM = (DI+DE)/2$

definición de

$W = (G*D*D*D*D)/(8*K*DM*DM*DM)$

las variables

$LC = N*D$

dependientes.

$V = (4*DM-D)/(4*DM - D) ) + 0.615* D/DM$

$TAU = S*Q*DM^4/W / (3.1416*D*D*D)$

$T(1) = DE$  designación de las variables dependientes

$T(2) = TAU$

$F = LC$

designación de la función objetivo

RETURN terminación de la subrutina

Esta es la codificación de la subrutina MODEL en lenguaje de programación BASIC, pero no tenemos libertad de utilizar cualquier nombre de variables, porque se podría usar alguna variable del programa, y ésta modificaría el funcionamiento del programa, dando resultado falso. Esto se debe al nivel del lenguaje de programación.

Las variables forzadas que siempre se deben usar en la codificación de la subrutina son P(I) donde I=1,...,p arreglo en el que se definen los parámetros, el arreglo X(I), donde I=1,...n..., donde se definen las variables dependientes y la variable F donde se define la función objetivo.

Existen limitaciones en la utilización de ciertas variables al codificar (escribir) la subrutina MODEL para no interferir en el programa. Las variables a utilizar son las siguientes :

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9.  
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9.  
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9.  
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9.  
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9.  
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9.  
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9.  
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9.  
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9.  
U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9.  
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9.  
W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9.

Como se puede observar se cuenta con 108 variables para codificar una subrutina MODEL.

A continuación se codifica nuevamente la subrutina anterior utilizando las variables permitidas (108) para asegurar resultados correctos.

Codificación de la subrutina model.

```
8000 A1    = P(1) } (la flecha indica oprimir tecla 'ENTER')
8010 A2    = P(2) }
8020 Q1    = P(3) }
8030 D1    = X(1) }
8040 D2    = X(2) }
8050 D3    = D2 + 2*D1   }
8060 D4    = (D2+D3)/2   }
8070 C1    = (A1*D1*D1*D1*D1) / (8*A2*D4*D4*D4)   }
8080 C2    = C1*D1   }
8090 W1    = (4*D4-D1) / (4*(D4-D1)) + 0.615*D1/D4   }
8100 T1    = 8* Q1*D4*W1/ (3.1416* D1*D1*D1)   }
8110 Y(1)  = D3   }
8120 Y(2)  = T1   }
8130 F     = C2   }
8140 RETURN   }
8150 oprimir tecla 'BREAK'
>Ready      codificar la siguiente linea ' 5345 FIN = 1'
>5345  FIN = 1   }
>RUN
```

Disposición de los datos:  
=====

Título del problema (máximo:250 letras contando espacios en blanco).

? OPTIMACION DE LA LONGITUD DE UN RESORTE

NUM. DE VARIABLES INDEPENDIENTES'	NUM. DE VARIABLES DEPENDIENTES	NUM. DE PA RAMETROS	NUM.MAXIMO DE ITERACC.	FRECUENCIA DE IMPRESION
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

? 2,2,3,200, 100 ó - 100

>0 impresa

<0 no impresa

NOMBRE DE LA VA  
RIABLE INDEPEND: UNIDADES (se puede usar el nombre de la  
variable usada en la fórmula)

? D, IN

LIMITE INFERIOR'	LIMITE SUPERIOR'	VALOR INICIAL
---------------------	---------------------	------------------

? 0, 1, 0.66

NOMBRE DE LA  
VARIABLE INDEP.  
UNIDADES

? DI, IN

LIMITE INFERIOR'	LIMITE SUPERIOR'	VALOR INICIAL
---------------------	---------------------	------------------

? 2, 4, 2.2

NOMBRE DE LA VA  
RIABLE DEPENDIENTE  
UNIDADES

? DE, IN

LIMITE INFERIOR'	LIMITE SUPERIOR
---------------------	--------------------

? 2,4

NOMBRE DE LA VARIA  
BLE DEPENDIENTE  
UNIDADES

? TAU, LB/IN\*IN

LIMITE INFERIOR'	LIMITE SUPERIOR
---------------------	--------------------

? 0,40000

NOMBRE DEL  
PARAMETRO,                    UNIDADES

? G, LB/IN<sup>n</sup> IN

VALOR DEL PARAMETRO

? 12000000

NOMBRE DEL  
PARAMETRO,                    UNIDADES

? K, LB/IN

VALOR DEL PARAMETRO

? 38

NOMBRE DEL  
PARAMETRO,                    UNIDADES

? Q, LS

VALOR DEL PARAMETRO

? 418

NOMBRE DE LA                    UNIDADES  
FUNCION OBJETIVO,

? LC, IN

DESVIACION RELATIVA

DESVIACION ABSOLUTA

MAXIMA EN EL VALOR\*

MAXIMA EN EL VALOR

OPTIMO

OPTIMO

? 0.001,0.01

Referencias

1. Evans L.B., Optimization Techniques for Use in Analysis of Chemical Processes, A set of Notes, Massachusetts Institute of Technology, 1971.
2. Box M.J., "A new method of constrained optimization and a comparision with other methods", Computer Journal, Vol. 8, 1965, pp. 42-52.
3. Murray M.A., Chicurel E., et al, Aplicaciones de Computación a la Ingeniería, Limusa, S.A., México 1975.

```

1000 REM
1020 REM
1040 REM          O P T I M
1060 REM
1080 REM
1100 DIM XDEV(5),SX(5,10),X(5),Y(10),P(20),XL(5),XU(5),YL(10),YU(10),XC(5)
1120 DIM XX(5,10),YY(10,10),FF(10),XN$(5),YN$(10),PN$(20),UNAM(12),UX$(5),UY$(10),UP$(20)
1140 REM
1160 REM      INICIA PARAMETROS DEL OPTIM.
1180 REM
1220 FOR I=1 TO 5 : FOR J=1 TO 10
1240 READ SX(I,J) : NEXT J : NEXT I
1260 DATA 0.1348,0.22368,0.2413,0.42167,0.5737,0.77921,0.99562,0.96301,0.895
1280 DATA 0.87475,0.28918,0.63553,0.09429,0.10365,0.07119,0.5108,0.02368
1300 DATA 0.01011,0.52162,0.07056,0.48663,0.54164,0.32639,0.29334,0.111,0.33
1320 DATA 0.02488,0.15011,0.46573,0.4836,0.93093,0.39975,0.06907,0.72935,0.2
1340 DATA 0.91977,0.14342,0.36857,0.698758,0.40961,0.93969,0.61129,0.12765
1360 DATA 0.21382,0.54092,0.53926,0.97628,0.1195,0.34567,0.98765,0.123456
1380 FOR I=1 TO 5 : XDEV(I)=0 :NEXT I
1400 ALFA=1.3 : BETA=0.5
1420 REM
1440 REM      LEE DATOS BASICOS PARA LA CORRIDA DE OPTIMACION
1460 REM
1480 GOSUB 5300
1500 MCC=1 : GOSUB 5640
1540 FOR I=1 TO NX : XC(I)=X(I) : NEXT I
1560 NMAX = 1 : NTIPO = 4
1580 GOSUB 4260
1600 REM
1620 REM      ESTABLECE COMPLEX INICIAL
1640 REM
1660 NIT=0
1680 KMAX=2*NX
1700 K=1
1720 FF(K)=F
1740 FOR I=1 TO NX : XX(I,K)=X(I) : NEXT I
1760 IF NY <= 0 THEN GOTO 1800
1790 FOR I=1 TO NY : YY(I,K)=Y(I) : NEXT I
1800 FOR I=1 TO NX : XC(I)=(XC(I)*K(K-1)+X(I))/K : NEXT I
1820 IF K-KMAX => 0 THEN GOTO 2020

```

```
1640      K=K+1
1660      FOR I=1 TO NX : X(I)=X(I)+EX(I,K)*(XU(I)-XL(I)) : NEXT I
1680      NMAX=10 : NTIPO=1
1700      GOSUB 4260
1720      GOTO 1720
1740 REM
1760 REM      COMIENZA LA BUSQUEDA ITERATIVA DEL PUNTO OPTIMO
1780 REM      ESTABLECE CONTADOR PARA IMPRESION INTERMEDIA.
1800 REM
1820      IF NQ > 0 THEN GOTO 2080
1840      IPRT=MI+1
1860      GOTO 2220
1880      IPRT=NQ
1900      LPRINT "ITERACION",NIT
1920      MCC=3 : GOSUB 5640
1940 REM
1960 REM      ENCUENTRA MAXIMO Y MINIMO DEL COMPLEX
1980 REM
2000      NIT=NIT+1
2020      F2MAX=-1000*1000*1000*10
2040      F1MIN=-F2MAX
2060      JG=0 : JL=0
2080      FOR J=1 TO KMAX
2100      IF FF(J)-F2MAX <= 0 THEN GOTO 2380
2120      JG=J
2140      F2MAX=FF(J)
2160      IF FF(J)-F1MIN => 0 THEN GOTO 2440
2180      F1MIN=FF(J)
2200      JL=J
2220      NEXT J
2240      REM
2260      PRUEBA DE CONVERGENCIA.
2280      REM
2300      FDEV=F2MAX-F1MIN
2320      IF FDEV-FR*ABS(F1MIN)-FA > 0 THEN GOTO 2820
2340      REM
2360      PRUEBA SATISFECHA EL PROCESO CONVERGE.
2380      REM
2400      MCC=1 : GOSUB 5640
2420      LPRINT "EL PROCESO CONVERGE EN ",NIT," ITERACIONES"
```

```
2680 LPRINT " LA SOLUCION ES :"
2700 MCC=2 : GOSUB 5640
2740 END
2760 REM
2780 REM          PRUEBA NO SATISFECHA, SE PROCEDE A OTRA ITERACION.
2800 REM
2820 IF NIT-MI <= 0 THEN GOTO 3140
2840 REM
2860 REM          SE SOBRE-PASO EL NUMERO DE ITERACIONES PERMITIDO
2880 REM
2900 MCC=1 : GOSUB 5640
2940 LPRINT "EL PROCESO NO CONVERGE EN",NIT,"ITERACIONES"
2960 LPRINT "LA SOLUCION DE PRUEBA Y EL COMPLEX ACTUALES SON :"
2980 MCC=2 : GOSUB 5640
3000 MCC=3 : GOSUB 5640
3020 MCC=2 : GOSUB 5640
3040 END
3060 REM
3080 REM          CALCULA EL CENTROIDE DE LOS PUNTOS EN COMPLEX EXCLUYENDO
3100 REM          EL MAXIMO.
3120 REM
3140 FOR I=1 TO NX
3160 XC(I)=0
3180 FOR J=1 TO KMAX : XC(I)=XC(I)+XX(I,J) : NEXT J
3200 XC(I)=(XC(I)-XX(I,JG))/(KMAX-1)
3220 NEXT I
3240 REM
3260 REM          CALCULA NUEVO PUNTO DE PRUEBA RELAJANDO EL MAXIMO MEDIANTE
3280 REM          EL CENTROIDE DE LOS PUNTOS RESTANTES.
3300 REM
3320 FOR I=1 TO NX
3340 X(I)=XC(I)-ALFA*(XX(I,JG)-XC(I))
3360 REM
3380 REM          PRUEBA CADA VARIABLE EXPLICITA, SI VIOLA LOS LIMITES, SE
3400 REM          INTRODUCE A LA R.D.F. A UNA PEQUENA DISTANCIA DEL LIMITE.
3420 REM
3440 IF XU(I)-X(I) > 0 THEN GOTO 3480
3460 X(I)=XU(I)-XDEV(I)
3480 IF X(I)-XL(I) > 0 GOTO 3520
3500 X(I)=XL(I)+XDEV(I)
```

3520 NEXT I  
3540 REM  
3560 REM PRUEBA SI LAS VARIABLES IMPLICITAS VIOLAN LOS LIMITES  
3580 REM  
3600 NTIPO=2 : NMAX=10  
3620 GOSUB 4260  
3640 REM  
3660 REM PRUEBA PARA VER SI EL PUNTO DE PRUEBA PRODUCE UN MAXIMO  
3680 REM EN EL NUEVO COMPLEX.  
3700 REM  
3720 FOR J=1 TO KMAX  
3740 IF J < JG AND FF(J) > F THEN GOTO 3980  
3760 NEXT J  
3780 REM  
3800 REM YA QUE EL PUNTO DE PRUEBA PRODUCE UN MAXIMO, MUEVELO UNA  
3820 REM DISTANCIA BETA DEL CENTROIDE DE LOS PUNTOS RESTANTES.  
3840 REM  
3860 FOR I=1 TO NX  
3880 X(I)=XC(I)+BETA\*(X(I)-XC(I))  
3900 NEXT I  
3920 REM  
3940 REM COLOCA EL PUNTO DE PRUEBA EN UN NUEVO COMPLEX  
3960 REM  
3980 NTIPO=3 : NMAX=10  
4000 GOSUB 4260  
4020 FOR I=1 TO NX : XX(I,JG)=X(I) : NEXT I  
4040 IF NY <= 0 THEN GOTO 4080  
4060 FOR I=1 TO NY : YY(I,JG)=Y(I) : NEXT I  
4080 FF(JG)=F  
4100 REM  
4120 REM IMPRESION INTERMEDIA SI SE REQUIERE.  
4140 REM  
4160 IF NIT-IPRT < 0 THEN GOTO 2220  
4180 MCC=4 : GOSUB 5640  
4200 MCC=3 : GOSUB 5640  
4220 IPRT=IPRT+NQ  
4240 GOTO 2220  
4260 REM  
4280 REM S U B R O U T I N E   L O O X  
4300 REM

```

4320 REM EN ESTA SUBRUTINA ST LAS RESTRICCIONES IMPLICITAS SON VIOLADAS
4340 REM LA VARIABLE EXPLICITA DE DECISION SE MUEVE LA MITAD DEL CAMINO
4360 REM HACIA EL CENTROIDE.
4380 REM N, NUMERO DE MOVIMIENTOS DEL PUNTO DE PRUEBA HACIA EL CENTROIDE
4400 REM NMAX, NUMERO MAXIMO DE MOVIMIENTOS.
4420 REM
4440 N=1
4460 REM
4480 REM SE EVALUA LA FUNCION OBJETIVO Y VARIABLES DEPENDIENTES.
4500 REM
4520 GOSUB 8000
4540 IF NY <= 0 THEN GOTO 5080
4560 REM
4580 REM PRUEBA SI SE VIOLA ALGUNA RESTRICCION IMPLICITA.
4600 REM
4620 FOR I=1 TO NY
4640 IF Y(I) < YL(I) OR YU(I) < Y(I) THEN GOTO 4800
4660 NEXT I
4680 GOTO 5080
4700 REM
4720 REM COMO EL PUNTO DE PRUEBA VIOLA LAS RESTRICCIONES IMPLICITAS,
4740 REM SE MUEVE UNA DISTANCIA BETA DEL CENTROIDE DE LOS PUNTOS
4760 REM RESTANTES.
4780 REM
4800 FOR I=1 TO NX
4820 X(I)=XC(I)+BETA*(X(I)-XC(I))
4840 NEXT I
4850 IF N=NMAX => 0 THEN GOTO 4980
4860 N=N+1
4880 GOTO 4520
4900 REM
4920 REM EL PUNTO DE PRUEBA NO SATISFACE LA RESTRICCION IMPLICITA
4940 REM DESPUES DE NMAX MOVIMIENTOS HACIA EL CENTROIDE DE LOS PUNTOS
4960 REM RESTANTES.
4980 IF NTIPO >< 4 THEN GOTO 5060
5000 MCC42 : GOSUB 5640
5020 LPRINT"EL PUNTO INICIAL VIOLA ALGUNA RESTRICCION"
5040 END
5060 GOTO 5160
5080 IF NTIPO >> + THEN GOTO 5120

```

```
5100      MCC=2 : GOSUB 5640
5120      RETURN
5140 REM
5160 REM      S U B R U T I N A      F A L L A
5180 REM
5200      LPRINT" ERROR EN OPTIMIZACION TIPO",NTIPO
5220      LPRINT " VIOLACION DE RESTRICCION"
5240      MCC=2 : GOSUB 5640
5260      MCC=3 : GOSUB 5640
5280      END
5300 REM
5320 REM      S U B R U T I N A      D E      L E C T U R A
5340 REM
5350      IF FIN = 1 THEN GOTO 5354
5352      GOSUB 6900
5354      PRINT" ENCABEZADO DEL PROBLEMA"
5356      INPUT TITUL$
5358      PRINT" # DE VAR.IND., # DE VAR.DEP., # DE PAR., # MAX.ITER.,FRE.IMP.ITER."
5360      INPUT NX,NY,NP,MI,NQ
5380      FOR I=1 TO NX
5382      PRINT" NOM.VAR.IND., UNIDADES"
5400      INPUT XN$(I),UX$(I)
5402      PRINT" LIM.INF.VAR.IND., LIM.SUP., VALOR INICIAL"
5410      INPUT XL(I),XU(I),X(I)
5420      NEXT I
5440      IF NY <= 0 THEN GOTO 5520
5460      FOR I=1 TO NY
5462      PRINT" NOM.VAR.DEP., UNIDADES"
5480      INPUT YN$(I),UY$(I)
5482      PRINT" LIM.INF.VAR.DEP., LIM.SUP."
5490      INPUT YL(I),YU(I)
5500      NEXT I
5520      IF NP <= 0 THEN GOTO 5600
5540      FOR I=1 TO NP
5542      PRINT" NOM.DEL PARAMETRO, UNIDADES"
5560      INPUT PN$(I),UP$(I)
5562      PRINT" VALOR DEL PARAMETRO"
5570      INPUT P.I)
5580      NEXT I
5600      PRINT" NOM. DE LA FUNCION OBJETIVO, UNIDADES"
```

```
5602 INPUT FO$,UF$  
5604 PRINT" DESV.REL., DESV. ABS."  
5606 INPUT FR,FA  
5607 FOR I=1 TO 6:LPRINT" ::NEXT I  
5608 LPRINT TAB(21) CHR$(31)"UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO"  
5610 LPRINT" ::LPRINT"  
5612 LPRINT TAB(11) " FACULTAD DE INGENIERIA"  
5614 LPRINT" ::LPRINT"  
5616 LPRINT TAB(11) " DIVISION DE INGENIERIA MECANICA"  
5618 FOR I=1 TO 4 :LPRINT CHR$(30)" ::NEXT I  
5620 RETURN  
5640 REM  
5660 REM SUBRUTINA DE IMPRESION  
5680 REM  
5700 FOR I=1 TO 12 : UNAM(I)=I : NEXT I  
5720 ON MCC GOTO 5800,5880,6380,6860,6880  
5740 REM  
5760 REM IMPRIME ENCABEZADO  
5780 REM  
5800 LPRINT" ::LPRINT" ::LPRINT TITUL$::LPRINT" " : RETURN  
5820 REM  
5840 REM IMPRIME SOLUCION DE PRUEBA Y LIMITES  
5860 REM  
5880 LPRINT " VARIABLES INDEPENDIENTES"  
5900 LPRINT "NOMBRE","LIM.INF.", "LIM.SUP.", "VALOR", "UNIDADES"  
5920 FOR I=1 TO NX  
5940 LPRINT XN$(I),XL(I),XU(I),X(I),UX$(I)  
5960 NEXT I  
5980 IF NY <= 0 THEN GOTO 6100  
6000 LPRINT "VARIABLES DEPENDIENTES"  
6020 LPRINT " NOMBRE", "LIM. INF.", "LIM. SUP.", "VALOR", "UNIDADES"  
6040 FOR I=1 TO NY  
6060 LPRINT YN$(I),YL(I),YU(I),Y(I),UY$(I)  
6080 NEXT I  
6100 IF NP <= 0 THEN GOTO 6220  
6120 LPRINT "PARAMETROS"  
6140 LPRINT " NOMBRE", "VALOR", "UNIDADES"  
6160 FOR I=1 TO NP  
6180 LPRINT PN$(I),P(I),UP$(I)  
6200 NEXT I
```

6220 LPRINT "ITERACION INSTRUCTIVO"  
6240 LPRINT "ITERACION";"VALOR";"DES.REL."; "DES.ABS.", "UNIDADES"  
6260 PRINTN F0\$,FR,FA,UF\$  
6280 RETURN  
6300 REM  
6320 REM IMPRIME VALORES DE VARIABLES EN LOS VERTICES DEL COMPLEX  
6340 REM ACTUAL  
6360 REM  
6380 K1MAX:=KMAX+1  
6400 LPRINT " VARIABLES DEL COMPLEX / CENTROIDE = VERTICE";K1MAX;">"  
6420 LPRINT " VERTICE"  
6480 FOR I=1 TO NX  
6500 XX(I,K1MAX)=XC(I)  
6520 FOR K=1 TO KMAX  
6540 LPRINT K,XN\$(I); "=";XX(I,K)  
6560 NEXT K  
6580 NEXT I  
6600 IF NY <= 0 THEN GOTO 6720  
6620 FOR I=1 TO NY  
6640 FOR K=1 TO KMAX  
6660 LPRINT K,YN\$(I); "=";YY(I,K)  
6680 NEXT K  
6700 NEXT I  
6720 FOR K=1 TO KMAX  
6740 LPRINT K,F0\$;"=";FF(K)  
6760 NEXT K  
6780 RETURN  
6800 REM  
6820 REM IMPRIME LOS RESULTADOS DE LA ITERACION ACTUAL  
6840 REM  
6860 PRINT" ITERACION";NIT,"VERTICE DE ENTRADA";JG,"FDEV=";FDEV,"FMIN=";FMIN  
6880 RETURN  
6900 REM  
6902 REM SE IMPRIME INSTRUCTIVO.  
6903 CLS  
6904 PRINT TAB(11)"UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO "  
6906 PRINT" ":"PRINT" "  
6908 PRINT TAB(11)" FACULTAD DE INGENIERIA"  
6910 PRINT" ":"PRINT" "  
6912 PRINT TAB(11)" DIVISION DE INGENIERIA MECANICA"

```
6914 FOR I=1 TO 4:PRINT" ":NEXT I
6916 PRINT" CODIFICAR LA SUBRUTINA MODEL APARTIR DE LA"
6918 PRINT" LINEA 8000, LA SECUENCIA APARECE AUTOMATICAMENTE."
6922 PRINT" Y LA ULTIMA LINEA DE LA CODIFICACION DEBE SER"
6930 PRINT" > RETURN"
6935 PRINT" OPRIMA LA TECLA 'BREAK'"
6936 PRINT" CODIFIQUE EN LA LINEA >5345 FIN=1"
6938 PRINT" Y CORRA DE NUEVO EL PROGRAMA >RUN"
6939 AUTO 8000,10
6940 RETURN
6960 REM
6980 REM      S U B R U T I N A      M O D E L
7000 REM
8000 A1=P(1)
8010 A2=P(2)
8020 Q1=P(3)
8030 D1=X(1)
8035 D2=X(2)
8040 D3=D2+2*D1
8050 D4=(D2+D3)/2
8060 C1=(A1*D1*D1*D1*D1)/(8*A2*D4*D4*D4)
8070 C2=C1*D1
8080 W1=(4*D4-D1)/(4*(D4-D1))+0.615*D1/D4
8090 T1=8*Q1*D4*W1/(3.1416*D1*D1*D1)
8100 Y(1)=D3
8110 Y(2)=T1
8120 F=C2
8130 RETURN
```



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA**  
**DIVISION DE INGENIERIA MECANICA**

**OPTIMACION DE LA LONGITUD DE UN RESORTE**

**VARIABLES INDEPENDIENTES**

NOMBRE	LIM. INF.	LIM. SUP.	VALOR	UNIDADES
D	0	1	.66	IN
DI	2	4	2.2	IN

**VARIABLES DEPENDIENTES**

NOMBRE	LIM. INF.	LIM. SUP.	VALOR	UNIDADES
DE	2	4	3.52	IN
TAU	0	40000	14474.2	LB/IN*IN

**PARAMETROS**

NOMBRE	VALOR	UNIDADES
G	1.7E+07	LB/IN*IN
K	38	LB/IN
Q	18	LB

**FUNCION OBJETIVO**

NOMBRE	VALOR	DES. REL.	DES. ABS.	UNIDADES
Z	11.014	1E-03	.01	IN

**OPTIMACION DE LA LONGITUD DE UN RESORTE**

EL PROCESO CONVERGE EN 41 ITERACIONES  
 LA SOLUCION ES :  
 VARIABLES INDEPENDIENTES  
 NOMBRE LIM. INF. LIM. SUP. VALOR UNIDADES  
 D 0 1 .482986 IN  
 DI 2 4 3.03364 IN  
 VARIABLES DEPENDIENTES  
 NOMBRE LIM. INF. LIM. SUP. VALOR UNIDADES  
 DE 2 4 3.99961 IN  
 TAU 0 40000 39996.3 LB/IN\*IN  
 PARAMETROS  
 NOMBRE VALOR UNIDADES  
 G 1.2E+07 LB/IN\*IN  
 K 38 LB/IN  
 Q 418 LB  
 FUNCION OBJETIVO  
 NOMBRE VALOR DES. REL. DES. ABS. UNIDADES  
 LC 23.8561 1E-03 .01 IN

F-DEPFI/D-41/1983/Ej.7



720881